

فصل ۴

مواد صنعتی

جدول ۴-۱. مشخصات عمومی مواد صنعتی

مواد	جرم kg/dm ³	دهای ذوب در 1.۰۱۳ °C	دهای جوش در 1.۰۱۳ bar 9 °C	دهای ذوب در 1.۰۱۳ bar 9 °C kj/kg	گرمای ویزه ذوب در 1.۰۱۳ bar 9 °C	مواد	جرم مخصوص kg/dm ³	دهای ذوب در 1.۰۱۳ bar 9 °C	دهای جوش در 1.۰۱۳ bar 9 °C
(Al) آلومنیوم (Sb) آنتیموان ازیست	۲.۷ ۶.۶۹ ۲.۱...۲.۸	۶۵۹ ۶۳۰.۵ -	۷۴۸۷ ۱۶۳۷ -	- - -	۳۵۸ ۱۶۳ -	(Si) سیلیسیم (SiC) کاربیدسیلیسیم فولاد آلیاژی	۲.۳۳ ۲.۴ ۷.۸۵	۱۴.۲۳ ۲۳.۵۵ تجزیه می شود	- -
(Be) بریلیم بنز (Bi) بیسموت	۱.۸۵ ۱.۸...۲.۲ ۹.۸	۱۲۸۰ -	≈۳۰۰۰ -	- -	- -	فولاد آلیاژی زغال سنگ تانتالیم (Ta)	۷.۹ ۱.۳۵ ۱۶.۶	≈۱۵۰۰ -	- -
(Pb) سرب (Cd) کادمیم (Cr) کرم	۱۱.۳ ۸.۶۶ ۷.۲	۳۲۷۸.۴ ۳۲۱ ۹۸۰	۱۷۶۱ ۷۶۵ ۲۶۲	- ۵۴ ۱۳۴	۲۴۴۳ ۵۴ ۱۳۴	(Ti) تیتانیم (U) اورانیم (V) وانادیم	۴.۵ ۱۹.۱ ۶.۱۲	۱۶۷۰ ۱۱۳۳ ۱۱۹۰	۳۲۸۰ ≈۳۸۰۰ ≈۳۷۰
(Co) کالت CuAl آلیاژهای CuSn آلیاژهای	۸.۹ ۷.۴...۷.۷ ۷.۴...۸.۹	۱۴۹۳ ۱۰۴۰ ۹۰۰	۲۸۸۰ ۲۳۰۰ ۲۳۰۰	- -	۲۶۸	(W) تنگستن (Zn) روی (Sn) قلع	۱۹.۷۷ ۷.۱۳ ۷.۲۹	۳۳۹۰ ۴۱۹.۵ ۲۳۱.۹	۵۵۰۰ ۹۰۷ ۲۶۸۷
CuZn آلیاژهای بغ آهن خالص (Fe)	۸.۴...۸.۷ ۰.۹۳ ۷.۸۷	۹۰۰...۱۰۰۰ ۰ ۱۵۴۶	۲۳۰۰ ۱۰۰ ۳۰۷۰	- -	۱۶۷ ۲۳۲ ۲۷۸	دماه انجماد با دهای ذوب در 1.۰۱۳ bar 9 °C			
اکسید آهن (زنگ) گریس چم	۵.۱ ۰.۹۲...۰.۹۴ ۲.۳	۱۵۷۰ ۳۰...۱۷۵ ۱۱۰۰	- ≈۳۰۰ -	- -	- -	مواد	جرم مخصوص 20 °C kg/dm ³	دهای اشتغال در 9 °C	دهای اشتغال با دهای ذوب در 1.۰۱۳ bar 9 °C
شیشه (شیشه کوارتز) (Au) طلا (C) گرافیت	۲.۴...۲.۷ ۱۹.۳ ۲.۲۴	۵۲۰...۵۵۰ ۱۰۶۴ ≈۲۸۰۰	- ۲۷۰۷ ≈۴۲۰۰	- -	- ۶۷	(C ₂ H ₅) ₂ O اتيل اتر بنزین گلروبل	۰.۷۱ ۰.۷۲...۰.۷۵ ۰.۶۱...۰.۶۵	۱۷۰ ۲۲۰ ۲۲۰	-۱۱۶ -۳۰...-۵۰ -۳۰
چدن (K ₂ O) الماسه چوب (در هوا شکسته)	۷.۲۵ ۱۴.۸ ۰.۲۰...۰.۷۲	۱۱۵۰...۱۲۰۰ >۲۰۰۰ -	۲۵۰۰ ≈۴۰۰۰ -	- -	۱۲۵	روغن انتقال حرارت روغن انشائین نفت	≈۰.۸۳ ۰.۹۱ ۰.۷۶...۰.۸۶	۲۲۰ ۴۰۰ ۵۵۰	-۱۰ -۲۰ -۷۰
(Ir) ایریدیم (I) بد (C) کربن	۲۲.۴ ۵.۰ ۳.۵	۲۴۴۳ ۱۱۳۶ ≈۲۸۰۰	>۴۲۵۰ ۱۸۳ -	- -	۱۳۵ ۶۲	(Hg) چبوه ٪ ۹۵ کل آب مفتر ۴ °C در -۴	۱۳.۵ ۰.۸۱ ۱.۰۰	- ۵۲۰ -	-۳۹ -۱۱۴ ۰
کک کستانان (مس-سینکل) چوب پنبه	۱.۶...۱.۹ ۸.۸۹ ۰.۱...۰.۳	- ۱۲۶۰ -	- ≈۲۴۰۰ -	- -	-	دهای ذوب در 1.۰۱۳ bar 9 °C			
(Al ₂ O ₃) کرووند (Cu) مس (Mg) منزیزم	۲.۹...۴.۰ ۸.۹۶ ۱.۷۴	۲۰۵۰ ۱۰۱۳ ۶۵۰	۲۷۰۰ ≈۲۵۹۵ ۱۱۲۰	- -	۲۱۳ ۱۹۵	مواد	جرم مخصوص 5 °C 1.۰۱۳ bar kg/dm ³	جرم مخصوص نسبی ^۱ g/gL	دهای ذوب در 1.۰۱۳ bar 9 °C
آلیاژ منزیزم (Mn) منگنز (Mo) مولیبدن	۱.۸ ۷.۴۴ ۱۰.۲۲	≈۶۳۰ ۱۱۴۴ ۲۶۲۰	۱۵۰۰ ۲۰۰۵ ۴۸۰۰	- ۲۵۱ ۲۶۷	- -	(C ₂ H ₅) ₂ N استیلن (NH ₃) ₂ امونیاک (C ₆ H ₅) ₂ بوتان	۰.۹۰۵ ۰.۵۵۶ ۲.۷۵	۰.۹۰۵ ۰.۵۵۶ ۲.۰۰۸۸	-۸۴ -۷۸ -۱۳۵
(Na) سدیم (Ni) نیکل (Nb) نوبیم	۰.۹۷ ۸.۹۱ ۸.۸۵	۹۷۸ ۱۴۵۵ ۲۲۶۸	۹۰ ۲۷۳۰ ≈۴۰۰۰	- ۲۰۶ -	۱۱۲ ۳۰۶ ۲۸۸	(CF ₃ Cl) فرونون (CO) مونوکسید کربن (CO ₂) دی اکسید کربن	۵.۵۱ ۱.۲۵ ۱.۹۸	۴.۶۱ ۰.۹۶۷ ۱.۵۳۱	-۱۴۰ -۲۰۵ -۵۷
(P) فسفر زرد (Pt) پلاتین پلی استاتبرین	۱.۸۲ ۲۱.۵ ۱.۰۵	۴۴ ۱۷۶۹ -	۲۸۰ ۴۳۰۰ -	- -	۲۱	هوا (CH ₄) متنان (C ₂ H ₅) بروپان	۱.۲۹۳ ۰.۷۲ ۲.۰۰	۱.۰ ۰.۵۵۷ ۱.۵۴۷	-۲۲۰ -۱۸۳ -۱۹۰
جینی (SiO ₂) کوارتوفلیزیت لاستیک اسفنجی شده	۲.۳...۲.۵ ۲.۱...۲.۵ ۰.۰۶...۰.۲۵	≈۱۶۰۰ ۱۴۸۰ -	- ۲۲۳۰ -	- -	-	(O) اکسیژن (N ₂) ازت (H ₂) هیدروژن	۱.۴۳ ۱.۲۵ ۰.۰۹	۱.۱۰۶ ۰.۹۶۷ ۰.۰۷	-۲۱۹ -۲۱۰ -۲۵۹
(S) گوگرد (Se) سلیم قمرز (Ag) نقره	۲.۰۷ ۴.۴ ۱۰.۵	۱۱۳ ۲۲۰ ۹۶۱.۵	۲۴۴۶ ۶۸۸ ۲۱۸۰	- -	۴۹ ۸۳ ۱۰۵	دهای ذوب در 1.۰۱۳ bar 9 °C			

فولادها و کاربردهای صنعتی

جدول ۴-۲

ویژگی‌ها و کاربرد فولادی‌های ساختمانی معمولی مقایسه با DIN ۱۷ ۱۰۰ (۱۸۰)									
نوع فولاد		استحکام کششی(۱) Rm.N/m m²	تنش تسلیم Re به mm² برای ضخامت محصول به mm				خواص ، کاربرد		
علامت اختصاری	شماره مواد	۱۶≤	>۱۶ ۴۰≥	>۴۰ <۸۰	درصد تغییر طول نسبی شکست A%				
S _۱ ۲۳	۱.۰۰۳۵	۲۹۰	۱۸۵	۱۷۵	-	۱۸	اجزایی مانند نرده‌ها، پله‌ها، توری‌ها		
S _۱ ۷۷.۲	۱.۰۰۷						فولاد معمولی برای ماشین‌سازی و ساختمان های فولادی، قابلیت برآورده برداری خوب، فولادهای فرم و تسممه		
US _۱ ۷۷.۲	۱.۰۰۳۶	۴۴...۷۷۰	۲۲۵	۲۲۵	۲۱۰	۲۵	قطعات با تنش اعمالی متعادل، اکسل‌ها، محورهای بازوها		
RS _۱ ۷۷.۲	۱.۰۰۳۸						قطعات با تنش اعمالی میانگین، اکسل‌ها، محورها، گوشه، پیون، چرخ دنده		
S _۱ ۷۷.۳	۱.۰۱۱۶						قطعات با تنش اعمالی بالا در ساختمان های فولادی، جرثقیل پل‌ها		
S _۱ ۴۴.۲	۱.۰۰۴۴	۴۱۰...۵۴۰	۲۶۵	۲۶۵	۲۵۰	۲۱	قطعات با تنش اعمالی میانگین، اکسل‌ها، محورهای بازوها		
S _۱ ۴۴.۳	۱.۰۱۴۴						قطعات با تنش اعمالی بالا در ساختمان های فولادی، جرثقیل پل‌ها		
S _۱ ۵۰.۲	۱.۰۰۵۰	۴۷۰...۶۱۰	۲۹۵	۲۸۵	۲۷۰	۱۹	قطعات با تنش اعمالی میانگین، اکسل‌ها، محورها، گوشه، پیون، چرخ دنده		
S _۱ ۵۲.۳	۱.۰۰۵۰		۴۹۰...۶۳۰	۳۵۵	۳۴۵	۳۳۰	۲۱	قطعات با تنش اعمالی بالا در ساختمان های فولادی، جرثقیل پل‌ها	
S _۱ ۶۰.۲	۱.۰۰۵۰	۵۷۰...۷۱۰	۳۴۵	۳۲۵	۳۱۰	۱۵	قطعات با تنش اعمالی بالا، ماشینک ری سخت، مقاوم به خوردگی		
S _۱ ۷۰.۲	۱.۰۰۷۰		۵۷۰...۶۳۰	۳۵۵	۳۵۵	۳۴۰	۱۰	قطعات با تنش اعمالی بالا، ماشینک ری سخت، مقاوم به خوردگی	
۱- این مقادیر برای ضخامت تا ۱۰۰ mm صادق است. برای ضخامت بالای ۱۰۰ mm در مورد مقادیر استحکام با تولید کننده توافق می‌شود.									

جدول ۴-۳

ویژگی‌ها و کاربرد فولادی‌های دانه ریز مخصوص جوشکاری مقایسه با DIN ۱۷ ۱۰۲ (۱۰۸۲)								
نوع فولاد		استحکام کششی(۲) Rm.N/mm ^۱	درصد تغییر تنش تسلیم Re به mm² برای ضخامت محصول به mm				خواص ، کاربرد	
علامت اختصاری	شماره مواد	≥۲۵	۳۵> ۵۰≤	>۵۰ <۷۰	طول نسبی شکست A%			
S _۱ E ۲۵۵	۲۵	۲۳۵	۲۴۵	۲۵۵	۳۶۰...۶۳۰	۱.۰۴۶۱	چقرمگی بالا، غیر حساس به شکست ترد و پیر سختی؛	
S _۱ E ۲۸۵	۲۶	۲۶۵	۲۷۵	۲۸۵	۳۹۰...۵۱۰	۱.۰۴۸۶	طبقه بندی شدنی خودرو، طرحهای جوشکاری، مانند شاسی خودرو، تأسیسات نقاله ای، آگرزو، مخازن فشار	
S _۱ E ۳۱۵	۲۳	۲۹۵	۳۰۵	۳۱۵	۴۴۰...۵۶۰	۱.۰۵۰۵	طبقه بندی شدنی خودرو، طرحهای جوشکاری، مانند شاسی خودرو، تأسیسات نقاله ای، آگرزو، مخازن فشار	
S _۱ E ۳۶۵	۲۲	۲۳۵	۳۴۵	۳۵۵	۴۳۰...۶۳۰	۱.۰۵۶۲	طبقه بندی شدنی خودرو، طرحهای جوشکاری، مانند شاسی خودرو، تأسیسات نقاله ای، آگرزو، مخازن فشار	
S _۱ E ۴۸۰	۲۰	۲۴۵	۴۶۵	۷۷۵	۵۰۰...۵۱۰	۱.۸۹۰۰	طبقه بندی شدنی خودرو، طرحهای جوشکاری، مانند شاسی خودرو، تأسیسات نقاله ای، آگرزو، مخازن فشار	
S _۱ E ۴۹۰	۱۹	۲۸۵	۴۰۰	۴۱۰	۵۳۰...۵۸۰	۱.۸۹۰۲	طبقه بندی شدنی خودرو، طرحهای جوشکاری، مانند شاسی خودرو، تأسیسات نقاله ای، آگرزو، مخازن فشار	
S _۱ E ۴۶۰	۱۷	۴۷۰	۴۴۰	۴۵۰	۵۶۰...۷۳۰	۱.۸۹۰۵	طبقه بندی شدنی خودرو، طرحهای جوشکاری، مانند شاسی خودرو، تأسیسات نقاله ای، آگرزو، مخازن فشار	
S _۱ E ۵۰۰	۱۶	۴۵۰	۴۷۰	۴۸۰	۶۱۰...۷۸۰	۱.۸۹۰۷	طبقه بندی شدنی خودرو، طرحهای جوشکاری، مانند شاسی خودرو، تأسیسات نقاله ای، آگرزو، مخازن فشار	

جدول ۴-۴

کاربرد فولادی‌های از ته شدنی (نیتروزه)								
علامت اختصاری	نوع فولاد	شماره مواد	آنیل نرم سختی HB	(1)B	استحکام کششی Rm N/mm ^t	درصد تغییر تنش تسلیم Rp _{0.2} N/mm ^t	درصد تغییر طول نسبی شکست A%	خواص ، کاربرد
DIN ۱۷۲۱۱(۰۴,۸۷) مقایسه با								
۲۱CrMo ۱۲ ۱۵CrMo ۵۹	۱,۰۵۱۵ ۱,۳۵۲۱	۲۴۸ ۲۴۸	V	۱۰۰۰...۱۲۰۰ ۹۰۰...۱۱۰۰	۸۰۰ ۷۵۰	۱۱ ۱۰	۲۵۰mm قطعات تحت سایش تا ضخامت سوپاپ اتومبیل	
۲۱CrMoV E	۱,۸۵۱۹	۲۴۸	V	۱۰۰۰...۱۲۰۰	۸۰۰	۱۱	قطعات تحت سایش مقاوم به حرارت تا ۱۰۰mm ضخامت	
۲۴CrAlMo ۵	۱,۸۵۰۷	۲۴۸	V	۸۰۰...۱۰۰۰	۶۰۰	۱۴	قطعات تحت سایش مقاوم به حرارت تا ۸۰mm ضخامت ۵۰۰°C	
۲۴CrAlNi ۷	۱,۸۵۵۰	۲۴۸	V	۸۵۰...۱۰۵۰	۶۵۰	۱۲	برای قطعات مخصوص بزرگ، شاتون محورها	

جدول ۴-۵

۲ ویژگی‌ها و کاربرد فولادی‌های کربوره								
DIN ۱۷۲۱۰(۰۹,۸۶) مقایسه با	نوع فولاد	وضعیت تحويل، مقادیر سختی (1)	بعداز سختکاری کربوره در هسته (مغزی)	خواص ، کاربرد				
علامت اختصاری	شماره مواد	G HB	BF HB	استحکام کششی Rm N/mm ^t	درصد تغییر تنش تسلیم Ra N/mm ^t	درصد تغییر طول نسبی شکست A _d %		
C ۱۰	۱,۰۳ ۰۱	۱۳	-	۴۹۰...۶۴۰	۲۹۵	۱۶	قطعات با تنش اعمالی پایین؛ توبیها، مفصلها، اهرمها، پینها، انگشتیها	
C ۱۵	۱,۰۴ ۰۱	۱۴۲	-	۵۹۰...۷۸۰	۳۵۵	۱۴		
۱۷ Cr ۳ ۲۰ Cr ۴ ۱۶ MnCr ۴	۱,۷۰۱۶ ۱,۷۰۲۷ ۱,۷۱۲۱	۱۷۷ ۱۹۷ ۲۰۷	۱۴۹...۱۹۷ ۱۵۵...۲۰۷	۶۹۰...۸۸۰ ۷۳۰...۹۷۰ ۷۸۰...۱۰۸۰	۴۴۰ ۴۴۰ ۴۴۰	۱۱ ۱۰ ۱۰	قطعات با تنش اعمالی بالا؛ میل بادامک، چرخدنده‌ها، محورها، وسایل اندازه‌گیری، گرنینین	
۱۰ MnCr ۵ ۱۰ MoCr ۴	۱,۷۱۴۷ ۱,۷۷۲۱	۲۱۱ ۲۰۷	۱۷۰...۲۱۱ ۱۵۵...۲۰۷	۹۸۰...۱۲۷۰ ۷۸۰...۱۰۸۰	۵۴۰ ۵۹۰	۸ ۱۰		
۱۵ CrNi ۶ ۱۷ CrNiMo ۶	۱,۵۹۱۹ ۱,۶۵۸۷	۲۱۷ ۲۲۹	۱۷۰...۲۱۷ ۱۷۹...۲۲۹	۸۸۰...۱۱۸۰ ۱۰۸۰...۱۲۷۰	۵۴۰ ۷۸۵	۹ ۸	قطعات با تنش اعمالی خیلی بالا چرخدنده‌های بشقابی	

۱- وضعیت عملیات حرارتی: G آنیل نرم، BF عملیات حرارتی روی استحکام: $R_m \approx 3\Delta, HB \approx (N/mm)$

۲- مقادیر استحکام برای قطعات آزمایشی با قطر ۳۰mm صادق است.

جدول ۶-۴

ویژگی‌ها و کاربرد فولادی‌های بهسازی شونده								
علامت اختصاری	نوع فولاد	آبلیل نرم سختی	B (۱)	استحکام کششی Rm N/mm ²	تنش تسليم Ra N/mm ²	درصد تغییر طول نسبی A%	خواص ، کاربرد	
DIN ۱۷۲۱۰ (۰۹۸۶۵) مقایسه با								
C۲۵	۱,۰۴۰۶	۱۵۶	N	۵۰۰...۶۵۰	۳۲۰	۲۱	قطعات با تنفس اعمالی پایین و قطع بهسازی کوچک ; بیچه ها، پین ها، محور ثابت و گردان، چرخدنده ها	
C۳۵	۱,۰۵۰۱	۱۸۳	N V	۴۹۰...۶۴۰ ۶۰۰...۷۵۰	۲۷۵ ۳۷۰	۲۱ ۱۹		
C۴۶	۱,۰۵۰۳	۲۰۷	N V	۵۰۰...۷۴۰ ۶۵۰...۸۰۰	۳۳۵ ۴۳۰	۱۷ ۱۶		
C۵۵	۱,۰۵۳۵	۲۲۹	N V	۶۶۰...۸۳۰ ۷۰۰...۹۰۰	۳۶۰ ۵۰۰	۱۵ ۱۴		
C۶۰	۱,۰۶۰۱	۲۴۱	N V	۶۶۰...۸۸۰ ۸۰۰...۹۵۰	۳۸۰ ۵۲۰	۱۴ ۱۳		
۷۸ Mn ۶	۱,۱۱۷۰	۲۲۳	V	۶۹۰...۸۷۰	۴۹۰	۱۵	قطعات با تنفس اعمالی بالا و قطر بهسازی بزرگ ; محور جعبه دندۀ، حلزون، پلیس ها، چرخدنده ها	
۷۸ Cr ۲	۱,۷۰۰۳	۲۰۷	V	۷۰۰...۸۵۰	۴۵۰	۱۵		
۷۸ Cr ۲	۱,۷۰۰۶	۲۲۳	V	۸۰۰...۹۵۰	۵۵۰	۱۴		
۷۸ Cr ۴	۱,۷۰۳۳	۲۲۳	V	۸۰۰...۹۵۰	۵۹۰	۱۴		
۷۸ Cr ۴	۱,۷۰۳۴	۲۲۵	V	۸۵۰...۱۰۰۰	۶۰۰	۱۳		
۷۸ Cr ۴	۱,۷۰۳۵	۲۲۱	V	۹۰۰...۱۱۰۰	۶۶۰	۱۲	قطعات با تنفس اعمالی بالا و قطر بهسازی بزرگ ; قطعات آهنگری بزرگ، محور های گردان، چرخدنده ها	
۷۸ CrMo ۴	۱,۷۲۱۸	۲۱۲	V	۸۰۰...۹۵۰	۶۰۰	۱۴		
۷۸ CrMo ۴	۱,۷۲۲۰	۲۲۳	V	۹۰۰...۱۱۰۰	۶۵۰	۱۲		
۷۸ CrMo ۴	۱,۷۲۲۵	۲۲۱	V	۱۰۰۰...۱۲۰۰	۷۵۰	۱۱		
۷۸ CrMo ۴	۱,۷۲۲۸	۲۴۸	V	۱۰۰۰...۱۲۰۰	۷۸۰	۱۰		
۷۸ CrV ۴	۱,۸۱۵۹	۲۴۸	V	۱۰۰۰...۱۱۰۰	۸۰۰	۱۰	قطعات با تنفس اعمالی خیلی بالا و قطر بهسازی بزرگ، میل لنگ، میل گاردان	
۷۸ CrNiMo ۴	۱,۶۵۱۱	۲۴۸	V	۱۰۰۰...۱۲۰۰	۸۰۰	۱۱		
۷۸ CrNiMo ۴	۱,۶۵۸۳	۲۴۸	V	۱۱۰۰...۱۳۰۰	۹۰۰	۱۰		
۷۸ CrNiMo ۴	۱,۶۵۸۰	۲۴۸	V	۱۲۵۰...۱۴۵۰	۱۰۵۰	۹		
(۱) وضعیت عملیات حرارتی : N آبلیل نرمал، V بهسازی شده								
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> برای سایر ضخامتها مقداری حدودی زیر صادق است: $R_{m\text{--}} = R_{p0.2} \times 1.16 \text{ mm}$ ۱ ، X ۱ مقدار جدول ۰.۹ مقدار جدول از ۱۰۰ تا ۱۴۰ mm </div>								

جدول ۴-۷

کاربرد فولادهای اتومات

مقایسه با (۰۴۸۸)۱۶۵۱ DIM

نوع فولاد		ضخامت محصول قطر ۱۶...۴۰ mm							خواص ، کاربرد
علامت اختصاری	شماره مواد	B ^{۱)}	HB	سختی	استحکام کشی R _m N/mm ^۲	تنش تسلیم R _e N/mm ^۲	درصد تغییر طول نسبی	شکست A _d %	
۹ SMn ۲۸	۱,۰۷۱۵	U	۱۵۹	۳۸۰...۵۷۰	-	-	-	-	برای ساختکاری نفوذی مشروط است؛ قطعات کوچک با تشکیل پایین؛ محور با کشش سرد، پین‌ها، پیچ‌ها
۹ SMnPb ۲۸	۱,۰۷۱۸	K	-	۴۶۰...۷۱۰	۳۷۵	۸	-	-	
۹ SMn ۳۶	۱,۷۳۶	U	۱۶۳	۳۸۰...۵۵۰	-	-	-	-	
۹ SMnPb ۳۶	۱,۰۷۳۷	K	-	۴۹۰...۷۴۰	۳۹۰	۸	-	-	
۱۵S ۱۰	۱,۷۱۰	U	۱۶۶	۴۰۰...۵۶۰	-	-	-	-	مخصوص ساختکاری کربوره؛ قطعات کوچک مقاوم به سایش؛ محورها، پین‌ها
۱۰S ۲۰	۱,۰۷۲۱	U	۱۴۹	۳۶۰...۵۳۰	-	-	-	-	
۱۰SPb ۲۰	۱,۰۷۲۲	K	-	۴۶۰...۷۱۰	۳۵۵	۹	-	-	
۳۵S ۲۰		U	۱۹۲	۴۹۰...۶۶۰	-	-	-	-	
۳۵SPb ۲۰	۱,۰۷۲۶	K	-	۵۴۰...۷۴۰	۳۱۵	۹	-	-	
	۱,۰۷۵۶	K+V	-	۵۸۰...۷۳۰	۳۶۵	۱۶	-	-	
۴۵S ۲۰		U	۲۲۳	۵۹۰...۷۶۰	-	-	-	-	مخصوص بهمسازی؛ قطعات بزرگ
۴۵SPb ۲۰	۱,۰۷۲۷	K	-	۶۴۰...۸۳۰	۳۷۵	۷	-	-	با تنش اعمالی بالا؛ محورها، پین‌ها
	۱,۰۷۵۷	K+V	-	۶۶۰...۸۰۰	۴۱۰	۱۲	-	-	
۴۵S ۲۰		U	۲۶۱	۶۶۰...۸۷۰	-	-	-	-	
۴۵SPb ۲۰	۱,۰۷۲۸	K	-	۷۴۰...۹۳۰	۴۳۰	۷	-	-	
	۱,۰۷۵۸	K+V	-	۷۸۰...۹۳۰	۴۹۰	۱۱	-	-	

(۱) فرآیند و عملیات حرارتی: U تغییرشکل گرم شده، K کشن سرد، K+V کشن سرد و بهمسازی شده

جدول ۴-۸

وینگیها و کاربرد فولادهای فشر قابل بهمسازی

مقایسه با (۱۲۷۲)۱۷۲۲۱ DIN

نوع فولاد		وضعیت عملیات حرارتی بهمسازی شده							خواص ، کاربرد
علامت اختصاری	شماره مواد	نورد گرم سختی HB	نورد نرم سختی HB	آبل نرم سختی HB	استحکام کشی R _m N/mm ^۲	تنش تسلیم R _{p,0.۲} N/mm ^۲	درصد تغییر طول نسبی	شکست A %	
۳۸Si ۷	۱,۰۹۷۰	۲۴۰	۲۱۷	۱۱۸۰...۱۳۷۰	۱۰۳۰	۶	حلقه های فنری، صفحات فنری		
۵۱Si ۷	۱,۰۹۰۳	۲۷۰	۲۴۵	۱۳۲۰...۱۵۷۰	۱۱۳۰	۶	فنرهای تخت و مخروطی		
۶۰SiCr ۷	۱,۰۹۶۱	۲۱۰	۲۵۵	۱۳۲۰...۱۵۷۰	۱۱۳۰	۶	فنرهای پشتقابی و استوانه ای		
۵۵Cr ۳	۱,۷۱۷۶	۲۱۰	۲۴۸	۱۳۷۰...۱۶۲۰	۱۱۸۰	۶	فنرهای تخت؛ پشتقابی؛ استوانه ای تخت		
۵۰CrV ۴	۱,۸۱۰۹	۲۱۰	۲۴۱	۱۳۷۰...۱۶۷۰	۱۱۸۰	۶	استوانه ای تخت		
۵۱CrMo ۶	۱,۷۷۰۱	۲۱۰	۲۵۵	۱۳۷۰...۱۶۷۰	۱۱۸۰	۶	استوانه ای تخت نش با		

۱۰ صادق است. مقدار استحکام برای قطعات با قطر G = ۲۰۰۰۰ N/mm^۲ است و مدول پرسی (Mould Yank) E = ۸۰۰۰۰ N/mm^۲ است.

جدول ۴-۹

ویزگیها و کاربرد فولادهای ورق ظرفی و ورق سفید (حلبی)									
DIN ۱۶۱۶ مقایسه با (۱۰۸۴)									
ورق ظرفی یک محسول نیمه تمام نورد سرد از فولاد غیر آلبیازی نرم است.									
ورق سفید، یک ورق ظرفی با پوشش قلع الکترولیتی دو طرفه است.									
تقسیم بندی طبق درجه سختی شماره مواد					تقسیم بندی طبق پوشش قلع				
علامت اختصاری		ورق سفید	ورق ظرفی	سختی راکوول HR ۲۰ Tm	دو طرفه مساوی		دو طرفه نامساوی		
T5۰	۱.۰۳۸۱	۱.۰۳۷۱	<۵۲	E1.۰/۱.۰	۱.۰	D۱.۰/۱.۰	۲.۰/۱.۰		
T5۲	۱.۰۳۸۲	۱.۰۳۷۲	۴۸...۵۶	E۲.۸/۲.۸	۲.۸	D۵.۰/۲.۸	۵.۰/۲.۸		
T5۷	۱.۰۳۸۵	۱.۰۳۷۵	۵۴...۶۱	E۴.۰/۴.۰	۴.۰	D۷.۵/۵.۰	۷.۵/۵.۰		
T6۱	۱.۰۳۸۷	۱.۰۳۷۷	۵۷...۶۵	E۵.۰/۵.۰	۵.۰	D۵.۶/۲.۸	۵.۶/۲.۸		
T6۵	۱.۰۳۸۸	۱.۰۳۷۸	۶۱...۶۹	E۷.۵/۷.۵	۷.۵	D۸.۴/۵.۶	۸.۴/۵.۶		
T7۰	۱.۰۳۸۹	۱.۰۳۷۹	۶۶...۷۳	E۱۰.۰/۱۰.۰	۱۰.۰	D۱۱.۲/۵.۶	۱۱.۲/۵.۶		
مثال مشخصه: ورق سفید، درجه سختی T۵۷، پوشش قلع الکترولیتی با مقدار ۲۰ m/g در هر طرف DIN ۱۶۱۶-۲.۰/۲.۸ T۵۷E ورق سفید									

جدول ۴-۱۰

ویزگی ها و کاربرد فولادهای نسوز		
علامت اختصاری	ویزگی ها	موارد استفاده
۱۴CrMo۴	قابلیت جوشکاری خوب	لوله های پخار داغ
X ۴۵ Cr Ni W ۱۵ ۱۳ X ۴۵ Cr Ni Si ۱۹ ۱۰	مقاوم در مقابل سایش و خورندگی	سوپاب های موتورهای احتراقی
X ۱۵ Cr Ni Si ۲۵ ۲۰	مقاوم در سوختن (تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد)	قطعات کوره های صنعتی ، جهبه های بهسازی

جدول ۴-۱۱

ویژگیها و کاربرد فولادهای ضد زنگ								
مقایسه با DIN ۱۷۴۰۰ (۰۷۸۵)								
علامت اختصاری	نوع فولاد	شماره مواد	B11	سختی HB	استحکام کششی Rm N/mm ^۲	تنش تسلیم Rp _{۰,۲} N/mm ^۲	درصد تغییر طول نسبی شکست A %	خواص ، کاربرد
X6Cr13 X6CrAl13	۱,۴۰۰۰ ۱,۴۰۰۲	G V	۱۸۵ ...	۴۰۰...۶۰۰ ۷۰۰...۵۵۰	۲۵۰ ۴۰۰	۲۰ ۱۸	فولادهای فریبی قابل تغییر شکل سرد، براده برداری بد، قابلیت جوشکاری مشروط؛ اجزای مانع و محافظ، پوشش	
X6Cr17 X6CrTi17	۱,۴۰۱۶ ۱,۴۵۱۰	G G	۱۸۵ ۱۸۵	۴۵۰...۶۰۰ ۴۵۰...۶۰۰	۲۷۰ ۲۷۰	۲۰ ۲۰		
X10Cr13	۱,۴۰۰۶	G V	۲۰۰ ...	۴۵۰...۶۵۰ ۶۰۰...۸۰۰	۲۵۰ ۴۲۰	۲۰ ۱۸	فولادهای مارتزیتی سختکاری شونده، براده برداری خوب، گاهی جوشکاری نشدنی، قطعات با استحکام بالا؛ محورهای ثابت و گردان، صنایع حراجی	
X20Cr13	۱,۴۰۲۱	G V	۲۳۰ ...	<۷۴۰ ۶۵۰...۸۰۰ ۴۵۰ ۱۴		
X28Cr13 X45CrMoV15	۱,۴۰۲۱ ۱,۴۱۱۶	G G	۲۵۰ ۲۸۰	<۸۰۰ <۹۰۰		
X5CrNi1810 X6CrNiTi1810	۱,۴۳۰۱ ۱,۴۵۴۱	A A	...	۵۰۰...۷۰۰ ۵۰۰...۷۳۰	۱۹۵ ۲۰۰	۴۵ ۴۰	فولادهای استینیتی قابلیت خوب تغییر شکل سرد، جوشکاری خوب، براده برداری بد؛ صنایع شیمیایی و تعذیبه	
X6CrNiMoTi1712 X2CrNiMo1816	۱,۴۵۷۱ ۱,۴۴۳۸	A A	...	۵۰۰...۷۳۰ ۴۹۰...۶۹۰	۲۱۰ ۲۳۰	۳۵ ۳۵		

(۱) وضعیت عملیات حرارتی: G آبل شده، V بیسازی شده، A سخت شده (ترسانیده شده)
مقادیر استحکام برای فولاد تسممه تا ضخامت ۲۵mm و تولیدات صفحه ای شکل (ورق و نوار) تا ضخامت ۱۲mm صادق است.

جدول ۴-۱۲

تسمه و ورق نورد سرد از فولادهای نظری آبازی نرم											
و بیزگینها و موارد استفاده تسمه و ورق های ظریف مقایسه با (۰۷۸۵) ۱۷۴۰۰ DIN											
علامت اختصاری	نوع فولاد	شماره مواد	C %	استحکام کششی Rm N/mm ²	تنش تسلیم Re N/mm ²	درصد تغییر طول نسبی شکست A %	سختی HRB				
X6Cr13 X6CrAl13	۱,۰۳۳۰ ۱,۰۳۳۳	۰,۱۰ ۰,۱۰	۲۷۰...۴۱۰ ۲۷۰...۳۷۰	۲۸۰ ۲۵۰	۲۸ ۳۲	۶۵ ۵۷	خواص ، کاربرد علامت اختصاری تولیدات صفحه ای شکل طبق DIN ۱۶۲۳۷۱ استاندارد شده است.				
X6Cr17 X6CrTi17	۱,۰۳۴۷ ۱,۰۳۳۸	۰,۱۰ ۰,۰۸	۲۷۰...۳۷۰ ۲۷۰...۳۵۰	۲۴۰ ۲۱۰	۳۴ ۳۸	۵۵ ۵۰	می توان آن ها را جوشکاری کرد با روی آن عملیات کشش انجام داد. مقادیر تضمینی ۶ ماه برای ST14 و ۸ روز برای S12 و USt13 و RRSt12 بعد از تحويل آن هاست.				
نوع سطوح و کیفیت تسمه و ورق											
حداقل مقادیر تضمینی عمق کشش DIN 1623TL											
نام	نام	علامت کوتاه	علامت کوتاه	ملاحظات							
نوع سطوح	سطوح نورد سرد معمول	۰۳	عیوبی که روی تغییر شکل سرد و پوشش سطوح تاثیر منفی ندارد، مجاز است.								
	سطوح خوب	۰۵	طرف خوب باید کاملاً بی عیب باشد								
کیفیت سطوح	براق خوب	B	Ra<۰.۴ m	نسبتاً "براق"							
	براق	G	Ra<۰.۹ m	نسبتاً "براق"							
	مات	M	Ra<۰.۶ m ≤ ۱.۹ m	نسبتاً "مات"							
	زبر	r	Ra<۱.۶ m	زبر							
مثال مشخصه: نوع فولاد St ۱۴ (شماره موادر ۱۰۰۰۳۶ G ۰۳۲) با سطوح سرد نورد و سرد معمول (۰۳) با کیفیت زبر (r) با USt ۳۷-۲G ۰۳۲											
نوع فولاد St ۱۴ (شماره موادر ۱۰۰۰۳۸) با نوع سطوح (۰۵) با کیفیت مات (M) با St ۱۴۰۵ m با ۱,۰۳۳۸ ۰ ۵											

جدول ۴-۱۳

ویژگی‌ها و موارد استفاده فولادهای تسمه و ورق							
مقایسه با DIN ۱۶۲۲ T2 (۲,۸۶)							
علامت اختصاری	نوع فولاد	C %	استحکام کششی Rm N/mm ²	تشنج تسلیم Re N/mm ²	درصد تغییر طول نسبی شکست A %	سختی HRB	خواص ، کلرید علامت اختصاری
St ۳۷,۲ G	1,۰۰۳۷ G	-	-	-	-	-	تولیدات صفحه ای شکل نورد سرد طبق DIN ۱۶۲۲ T2 در ضخامت تا ۲mm استاندارد شده است.
USt ۳۷,۲ G	1,۰۰۳۶ G	۰,۱۷	۳۶۰...۵۱۰	۲۱۵	۲۰	-	
St ۳۷,۳ G	1,۰۱۱۶ G	-	-	-	-	-	
St ۴۴,۲ G	1,۰۱۴۴ G	۰,۲۰	۴۳۰...۵۸۰	۲۴۵	۱۸	-	در مورد نبود محدودیت جوشکاری چیزی نمی توان گفت.
St ۵۷,۲ G	1,۰۵۷۰ G	۰,۲۰	۵۱۰...۶۸۰	۳۲۵	۱۶	-	همه انواع و سطوح تولید، مخصوص بوشش رنگ است.
St ۵۰,۲ G	1,۰۰۵۰ G	۰,۴۰	۴۹۰...۶۶۰	۲۹۵	۱۴	-	
St ۶۰,۲ G	1,۰۰۶۰ G	۰,۵۰	۵۹۰...۷۷۰	۳۳۵	۱۰	-	
St ۷۰,۲ G	1,۰۰۷۰ G	۰,۶۵	۶۹۰...۹۰۰	۳۶۵	۶	-	

جدول ۴-۱۴

ویژگی‌ها و موارد استفاده فولادهای تسمه و ورق							
مقایسه با DIN ۱۶۲۳ T2 (۲,۸۶)							
علامت اختصاری	نوع فولاد	شماره مواد	استحکام کششی Rm N/mm ²	درصد تغییر طول نسبی شکست A %	تشنج تسلیم Re N/mm ²	تشنج تسلیم Re N/mm ²	خواص ، کلرید علامت اختصاری
UH I	1,۰۳۴۸	۲۸۰...۴۰۰	۲۵	۱۹۵	۱۳۵	۹۵	۷۰
H I	1,۰۳۴۵	۳۶۰...۴۸۰	۲۴	۲۳۵	۱۸۵	۱۴۰	۱۱۰
H II	1,۰۴۲۵	۴۱۰...۵۳۰	۲۲	۲۶۵	۲۰۵	۱۵۵	۱۳۰
۱۷ Mn ۴	1,۰۴۸۱	۴۶۰...۵۸۰	۲۱	۲۹۰	۲۴۵	۲۰۵	۱۵۵
۱۹ Mn ۶	1,۰۴۷۳	۵۱۰...۶۵۰	۲۰	۳۵۵	۲۶۵	۲۲۵	۱۷۵
۱۵Mo ۳	1,۵۴۱۵	۴۴۰...۵۹۰	۲۰	۲۷۵	۲۲۵	۱۸۰	۱۶۰
۱۳ CrMo ۴ ۴	1,۷۳۴۵	۴۴۰...۵۹۰	۲۰	۳۰۰	۲۴۰	۲۱۵	۱۹۰
۱۰ CrMo ۹ ۱۰	1,۷۳۸۰	۴۸۰...۶۳۰	۱۸	۳۱۰	۲۴۵	۲۳۰	۲۰۵

مقادیر استحکام برای محصولات با ضخامت کمتر از ۱۶ mm صادق است.

محصولات همه روش‌های جوشکاری ذوبی و جوشکاری برقی لب به لب ضریب ای، مخزن‌های تحت فشار، لوله‌های تحت فشار، تأسیسات دیگ بخار

جدول ۴-۱۵

ویژگی‌ها و کاربرد فولادهای ابزار					
مقایسه با DIN ۱۷۳۵۰ (۱۰۰۸۰)					
علامت اختصاری	شماره مواد	سختی HB ^{۱)}	دهمای سختکاری C°	A ^{۲)}	مثالهای کاربردی
فولادهای سرد کار غیر آلیاژی					
C ۶۰ W	۱,۱۷۴۰	۲۳۱	۸۰۰...۸۳۰	Ö	اجزای قالب، شافت قالب‌های تندبر و فلزات سخت
C ۷۰ W۲	۱,۱۶۲۰	۱۸۳	۷۹۰...۸۲۰	W	ابزارهای فشرده در صنایع معدن و جاده سازی
C ۸۰ W۱	۱,۱۵۲۵	۱۹۲	۷۸۰...۸۱۰	W	قالب با حفره تخت، قلم‌دستی، ماتریس ضربه سرد کار چاقو،
C ۸۵ W	۱,۱۸۳۰	۲۲۲	۸۰۰...۸۳۰	Ö	تغیه اره نواری و دیسکی برای ماشینکاری چوب، تیغه ماسنی‌های درو
C ۱۰۵ W۱	۱,۱۵۴۵	۲۱۳	۷۷۰...۸۰۰	W	ابزار پیچبری، قابل اکستروژن، قالب حکاکی، فرمانها

جدول ۴-۱۶

ویژگی‌ها و کاربرد فولادهای سردکار آلیاژی					
مقایسه با DIN ۱۷۳۵۰ (۱۰۰۸۰)					
علامت اختصاری	شماره مواد	سختی HB ^{۱)}	دهمای سختکاری C°	A ^{۲)}	مثالهای کاربردی
۲۱ MnCr ۵	۱,۲۴۳۶	۲۱۲	۸۱۰...۸۴۰	Ö	ابزار برادمیرداری مواد مصنوعی که ماشینکاری شده و سختکاری سلحنج (سماناتاسپون) می‌شود.
۶۰ WCrV ۷	۱,۲۵۵۰	۲۲۹	۸۷۰...۹۰۰...۸۲۰	Ö	برش ورق فولادی ۱۵mm...۶mm، ماتریس آرایشی، بیرون اندار، سنبه سوراخ‌کاری سردکار
۹۰ Mn CrV ۸	۱,۲۸۴۲	۲۲۹	۷۹۰...۸۲۰	Ö	شکل دادن مواد مصنوعی، نکههای برادمیرداری و سنبه‌ها، قالب‌های کشش عمیق، ابزار اندازه‌گیری
۱۰۰ Cr ۶	۱,۲۰۶۷	۲۲۳	۷۹۰...۸۲۰	Ö	فرماین، سنبه‌های کشش، ابزار برادمیرداری چوب، فرقه لبه‌دار کردن سروله، سنبه
۱۱۵ CrV ۳	۱,۲۲۱۰	۲۲۳	۷۶۰...۸۱۰	W	قالب‌زیر، بیرون انداز، سنبه، خزینه زن، قلم (فولاد نقره)
۱۰۵ WCr ۶	۱,۲۴۱۹	۲۲۹	۸۰۰...۸۳۰	Ö	حدیده، تیغه فر، برقو، فرامین ابزار اندازه‌گیری، ابزار پیچ‌زنی، سنبه

جدول ۴-۱۷

علانم اختصاری و کاربرد فولادهای ریختگی						
فولاد ریختگی برای مصارف عمومی						
نام مواد	استحکام کششی R_m N/mm ²	تنش تسلیم R_a N/mm ²	درصد تغییر طول نسبی شکستن As %	C %	خواص کاربرد	DIN مقایسه با (۶,۸۵)
۱,۰۴۲۰	۳۸۰	۲۰۰	۲۵	=۰,۱۵	قطعانی که تحت تأثیر تنش های متوجه شده باشد	DIN ۱۶۸۱ (۶,۸۵)
۱,۰۴۴۶	۴۵۰	۲۲۰	۲۲	=۰,۲۵	متوجه شده باشد	
۱,۰۵۵۲	۵۲۰	۲۶۰	۱۸	=۰,۳۵	می گیرند اما نباید پوسته شیرین تاج	
۱,۰۵۵۸	۶۰۰	۳۰۰	۱۵	=۰,۴۵	چرخدنده	
فولاد ریختگی با خواص جوشکاری و چرمگی خوب						
DIN ۱۶۸۱ (۶,۸۵) مقایسه با						
۱,۱۱۳۱	۴۳۰...۶۰۰	۲۳۰	۲۵	≤ 0.20	مقادیر استحکام در حالت آبلی	
۱,۱۱۲۰	۵۰۰...۶۵۰	۲۶۰	۲۲	≤ 0.23	شده گاربد بین	
					-10°C تا $+300^{\circ}\text{C}$	
فولاد ریختگی مقاوم به حرارت						
DIN ۱۷۴۵ (۷,۰۷) مقایسه با						
۱,۰۶۱۹	۴۴۰...۵۹۰	۲۴۵	۲۲	≤ 0.23	مقادیر استحکام برای دمای	
۱,۰۶۲۹	۴۴۰...۵۹۰	۲۴۵	۲۲	≤ 0.23	معمولی + کاربرد تا	
۱,۷۳۰۷	۴۹۰...۶۴۰	۳۱۵	۲۰	≤ 0.20	50°C پوسته هی پمپ های مقاوم	
۱,۴۱۰۷	۵۴۰...۶۹۰	۳۵۵	۱۸	≤ 0.10	به حرارت بالا پوسته شفار بالا برای	
۱,۴۹۳۱	۶۹۰...۸۸۰	۵۴۰	۱۵	≤ 0.26	توربین پخاری	
					اتصالات بخار داغ	
فولاد ریختگی رنگ نزن						
فولاد ریختگی فرستی						
۱,۴۰۰۸	۵۹۰...۷۹۰	۴۴۰	۱۵	≤ 0.12	مقادیر استحکام در حالت ساخت	
۱,۴۰۲۷	۵۹۰...۷۱۰	۴۴۰	۱۲	≤ 0.23	شده با قابلیت جوشکاری گاربد	
۱,۴۰۵۹	۷۸۰...۹۸۰	۵۹۰	۴	≤ 0.27	در صنایع غذایی و بهداشتی	
۱,۴۳۱۳	۹۰۰...۱۱۰۰	۸۳۰	۱۲	≤ 0.07		
فولاد ریختگی استرنی						
DIN ۱۷۴۴ (۱۱,۸۴) مقایسه با						
۱,۴۳۰۸	۴۴۰...۶۴۰	۱۷۵	۲۰	≤ 0.07	مقادیر استحکام در حالت ساخت	
۱,۴۳۳۷	۴۴۰...۶۴۰	۱۷۵	۲۰	≤ 0.06	شده با قابلیت جوشکاری مقاوم به	
۱,۴۴۰۸	۴۹۰...۶۹۰	۱۸۵	۲۰	≤ 0.07	خوردگی و اسید صنایع	
۱,۴۴۳۹		۲۱۰	۲۰	≤ 0.04	غذایی پوسته شیر بالا برای	
					اسید داغ	

جدول ۴-۱۸

خواص	Cr	Ni	A1	W	V	Mo	5i	Mn	G	P
استحکام کنشی	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●
تنش تسیلیم	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●
چقرمگی ضربه	○	—	○	—	●	●	○	—	○	○
استحکام سایشی	—	○	—	●	●	●	○	○	—	—
قابلیت تغییر شکل گرم	—	●	○	○	●	●	○	●	○	—
قابلیت تغییر شکل سرد	—	—	○	○	—	○	○	○	○	○
قابلیت بردهبرداری	—	—	○	○	—	○	○	○	●	●
مقاومت خوردگی	●	—	○	—	●	—	—	—	○	—
دمای سختکاری	●	—	○	●	●	●	●	○	—	—
قابلیت سختکاری، قابلیت بهسازی	●	●	○	●	●	●	●	●	—	—
قابلیت نیتروره کردن	●	—	●	●	●	●	○	●	—	—
قابلیت جوشکاری	○	○	●	—	●	○	—	○	○	○
بدون تأثیر مشخص — کاهش ○ افزایش ●										
مثال: چرخندنده، سختکاری کربور، آهنگری قالب‌بندی، عملیات حرارتی مطمئن خواسته می‌شود. مطلوب فولادهای مخصوص پاسخ: عملیات حرارتی (سختکاری کربور) پیش‌بینی شده  فولاد کربوره افزایش قابلیت تغییر شکل گرم؛ V, Mn؛ افزایش قابلیت و سختکاری؛ Cr؛ انتخاب فولاد (صفحه ۶۹)										

جدول ۴-۱۹

خواص	تأثیر عنصر آلیاژی									
	Cr	Ni	Al	W	V	Mo	Si	Mn	S	P
استحکام کششی	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●
تنش تسلیم	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●
چقرمه‌گی ضربه شکاف	○	-	○	-	●	●	○	-	○	○
استحکام سایشی	●	○	-	●	●	●	○	○	-	-
قابلیت تغییر شكل گرم	○	●	○	○	●	●	○	●	○	-
قابلیت تغییر شكل سرد	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○
قابلیت براده برداری	-	○	-	○	-	○	○	○	●	●
مقاومت خوردگی	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-
دمای سختکاری	●	-	-	●	●	●	●	○	-	-
قابلیت سختکاری، قابلیت بهسازی	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-
قابلیت نیتروزه کردن	●	-	●	●	●	●	○	●	-	-
قابلیت جوشکاری	○	○	●	-	●	○	-	○	○	○
افزایش کاهش	* افزایش ۵ بدون تأثیر مشخص -									

مثال: جرخ دنده، سختکاری کربوره، آهنگری قالب بسته، عملیات حرارتی مطمئن خواسته می‌شود .
مطلوب فولاد های مخصوص C۰.۲٪ پاسخ: عملیات حرارتی (سختکاری کربوره) پیش بینی شده \leftarrow فولاد کربوره

، افزایش قابلیت و سختکاری، M.7٪ افزایش قابلیت تغییر شکل گرم:
 $16MnCr5.2\% MnCr 5.0, 15CrNi 6\%$ (صفحه ۶۹)

جدول ۴-۲۰

تأثير عناصر مختلف روی خواص فولادها

عنصر	افزایش می‌دهد	کاهش می‌دهد	نوع فولاد
کربن	استحکام ، سختی، قابلیت ابکاری	نقطه ذوب، سمعی، انسیاط، جوشکاری و کوره کاری	پلیسیم
سیلیسیم	الاستیسیت، استحکام، قابلیت ابکاری عمقی، سختی در حالت گرم، مقاومت در مقابل خوردگی، جدا شدن گرافیت در چدن خاکستری	قابلیت جوشکاری	
فسفر	سیلان، شکنندگی در حالت سرد، استحکام در حالت گرم	انسیاط، استحکام در مقابل ضربه	
گوگرد	شکنندگی براده، غلظت در حالت مذاب، شکنندگی در حالت گداخته بودن	استحکام در مقابل ضربه	
منگنز	قابلیت ابکاری عمقی، استحکام، استحکام در مقابل ضربه، استحکام در مقابل ساییدگی	قابلیت در چدن خاکستری	
نیکل	سمجی، استحکام، مقاومت در مقابل خوردگی، مقاومت الکتریکی، دوام در حرارت های بالا، قابلیت ابکاری عمقی	انسیاط حرارتی	کربن
کرم	سختی، استحکام، استحکام در حالت گرم، درجه حرارت ابکاری، دوام برندگی، استحکام در مقابل ساییدگی، مقاومت در مقابل خوردگی	انسیاط (به مقدار کم)	
وانادیم	دوام، سختی، سمجی، استحکام در حالت گرم	حساسیت در مقابل حرارت های بالا	
مولیبدن	سختی، استحکام در حالت گرم، دوام	انسیاط، قابلیت کوره کاری	
کبالت	سختی، دوام برندگی، استحکام در حالت گرم	سمجی، حساسیت در مقابل حرارت های بالا	
ولفراوم (تنگستن)	سختی، استحکام، مقاومت در مقابل خوردگی، درجه حرارت ابکاری، استحکام در حالت گرم، دوام در حرارت های بالا، دوام برندگی	انسیاط (به مقدار کم)	

جدول ۴-۲۱

مفتول فولادی نورد گرم DIN 10131 (2004) طبق DIN EN 10060							
مفتول فولادی نورد گرم DIN 10131 (2004) طبق DIN EN 10059 (2004)							
 mm به d				جنس: فولاد ساختمانی آبیاری طبق DIN ۱۰۰۲۵ DIN با فولاد بهسازی طبق DIN ۱۰۰۸۳ نوع تحویل: طول ساخت (M) طول بربده بلند (F) طول بربده کوتاه: $1.2m \pm 1.00\text{ mm}$ $1.2m \pm 5.0\text{ mm} > 6m$ $0.6m \pm 2.5\text{ mm} > (E)$ طول فولادی: $1.0 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.8 - 1.9 - 2.0 - 2.2 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 - 3.0 - 3.2 - 3.5 - 3.7 - 3.8 - 4.0 - 4.2 - 4.5 - 4.8 - 5.0 - 5.2 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.3 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.5 - 13.0 - 13.5 - 14.0 - 14.5 - 15.0 - 15.5 - 16.0 - 16.5 - 17.0 - 17.5 - 18.0 - 19.0 - 20.0 - 22.0 - 25.0$			
قطر d mm به d				تلرانس حدی mm به قطر d mm به تلرانس حدی mm به قطر d mm به تلرانس حدی mm به قطر d mm به تلرانس حدی mm به			
۱۰...۱۵	± 0.4	۳۶...۵۰	± 0.8	۱۰۵...۱۲۰	± 1.5	۲۲۰	± 3.0
۱۶...۲۵	± 0.5	۵۲...۸۰	± 1.0	۱۲۵...۱۶۰	± 2.0	۲۵۰	± 4.0
۲۶...۳۵	± 0.6	۸۰...۱۰۰	± 1.3	۱۶۵...۲۰۰	± 2.5		
مفتول فولادی نورد گرم، فولاد EN 10025S235JR d=۴۰ mm، مفتول گرد. طول بربده بلند S235JR از ۶۰۰۰ mm							
مفتول فولادی چهارگوش نورد گرم DIN 10141 (2004) طبق DIN EN 10059 (2004)							
 mm به a				جنس: فولاد ساختمانی غیر آبیاری طبق DIN ۱۰۰۲۵ نوع تحویل: طول ساخت (M) طول بربده بلند (F) طول بربده کوتاه: $1.2m \pm 1.00\text{ mm}$ $1.2m \pm 5.0\text{ mm} > 6m$ $0.6m \pm 2.5\text{ mm} > (E)$			
طول ضلع a mm به a				تلرانس حدی mm به طول ضلع a mm به تلرانس حدی mm به طول ضلع a mm به تلرانس حدی mm به طول ضلع a mm به تلرانس حدی mm به			
۸...۱۴	± 0.4	۲۶...۳۵	± 0.6	۵۵...۹۰	± 1.0	۱۱۰...۱۲۰	± 1.5
۱۵...۲۵	± 0.5	۴۰...۵۰	± 0.8	۱۰۰	± 1.3	۱۳۰...۱۵۰	± 1.8
فولاد چهارگوش نورد گرم، a=60 mm EN 10025S235JR از ۶۰۰۰ mm طول بربده بلند							
سنسه فولادی نورد گرم DIN 10171 (2004) طبق DIN EN 10058 (2004)							
 mm به a mm به b				جنس: فولاد ساختمانی غیر آبیاری طبق DIN ۱۰۰۲۵ نوع تحویل: طول ساخت (M) طول بربده بلند (F) طول بربده کوتاه: $1.2m \pm 1.00\text{ mm}$ $1.2m \pm 5.0\text{ mm} > 6m$ $0.6m \pm 2.5\text{ mm} > (E)$			
عرض نامی b mm به b				تلرانس حدی mm به عرض نامی b mm به b تلرانس حدی mm به عرض نامی b mm به b تلرانس حدی mm به			
عرض نامی a mm به a				10-12-15-16-20-25-30-35-40-45-50-60-70-80-90-100-120-150			
ضخامت نامی s mm به s				5-6-8-10-12-15-20-25-30-35-40-50-60-80			
mm به b		تلرانس حدی mm به mm به b		mm به b تلرانس حدی mm به		mm به b تلرانس حدی mm به	
10...40	± 0.75	85...100	± 1.5		150	± 2.5	
45...80	± 1.0	120	± 2.0				
انحراف مجاز ضخامت نامی s							
mm به s		تلرانس حدی mm به mm به s		ضخامت نامی s mm به s		تلرانس حدی mm به mm به s	
5...20	± 0.5	25...40	± 1.0	50...80	± 1.5		
سنسه فولادی نورد گرم، s=5 mm b=20 mm EN 10058-20 × 5 × 6000 F EN 10025S235JR از ۶۰۰۰ mm طول بربده بلند							

جدول ۴-۲۲

مفتول فولادی براق (کشش سرد)																											
ابعاد رایج مفتولهای فولادی براق																											
مشخصه	اندازه نامی																										
	عرض b و ارتفاع h																										
	b	h	b	h	b	h	b	h	b	h	b	h															
	۵	۲...۳	۱۲	۲...۱۰	۱۸	۲...۱۲	۲۸	۲...۲۰	۴۵	۲...۳۲	۷۰	۴...۴۰															
	۶	۲...۴	۱۴	۲...۱۰	۲۰	۲...۱۶	۳۲	۲...۲۵	۵۰	۲...۳۲	۸۰	۵...۴۵															
	۸	۲...۶	۱۵	۲...۱۲	۲۲	۲...۱۲	۳۶	۲...۲۰	۵۶	۳...۳۲	۹۰	۵...۲۵															
	۱۰	۲...۸	۱۶	۲...۱۲	۲۵	۲...۲۰	۴۰	۲...۲۲	۶۳	۳...۴۰	۱۰۰	۵...۲۵															
ضخامت نامی h : mm به h تبدیل																											
	طول ضلع a																										
	۴	۶	۹	۱۲	۱۶	۲۲	۳۶	۵۰	۸۰																		
	۴.۵	۷	۱۰	۱۳	۱۸	۲۵	۴۰	۶۳	۱۰۰																		
	طول ضلع s																										
	۲	۴	۷	۱۲	۱۷	۲۷	۴۱	۶۵	۹۰																		
	۲.۵	۴.۵	۸	۱۳	۱۹	۳۰	۴۶	۷۰	۹۵																		
	۳	۵	۹	۱۴	۲۱	۳۲	۵۰	۷۵	۱۰۰																		
	۳.۲	۵.۵	۱۰	۱۵	۲۲	۳۶	۵۵	۸۰																			
	۳.۵	۶	۱۱	۱۶	۲۴	۳۸	۶۰	۸۵																			
	قطر d																										
	۲.۵	۶.۵	۱۱	۱۹	۲۷	۳۸	۵۸	۹۰	۱۶۰																		
	۳	۷	۱۲	۲۰	۲۸	۴۰	۶۰	۱۰۰	۱۸۰																		
	۳.۵	۷.۵	۱۳	۲۱	۲۹	۴۲	۶۳	۱۱۰	۲۰۰																		
	۴	۸	۱۴	۲۲	۳۰	۴۵	۶۵	۱۲۰																			
	۴.۵	۸.۵	۱۵	۲۳	۳۲	۴۸	۷۰	۱۲۵																			
	۵	۹	۱۶	۲۴	۳۴	۵۰	۷۵	۱۳۰																			
	۵.۵	۹.۵	۱۷	۲۵	۳۵	۵۲	۸۰	۱۴۰																			
	۶	۱۰	۱۸	۲۶	۳۶	۵۵	۸۵	۱۵۰																			
مفتول گرد پولیش شده	قطر معمول تحولی			۱ mm تا ۱۳ mm			۱۳ mm < تا ۲۵ mm			۲۵ mm < تا ۵۰ mm																	
	اختلاف قطر معمول تحولی			۰.۵ mm			۱ mm			۵ mm																	
وضعیت تحولی DIN EN 10278(199912) طبق																											
	نام		+C		+SH		+SL		+PL																		
	وضعیت تولید		کشش سرد		پوسته گیری شده		سنگ زنی شده		بولیش شده																		
گروه جنس و وضعیت تحولی مربوطه DIN EN 10277(199910) طبق																											
گروه جنس وضعیت تحولی																											
فولاد برای کاربردهای فنی عمومی	+SH	+C	+C + QT	+QT + C	+A + SH	+A + C	+FP + SH	+FP + C																			
	*	*																									
	فولادهای آنوات	*	*																								
	فولادهای کربوره اوتومات	*	*																								
	فولادهای پیسازی اوتومات	*	*	*	*																						
	فولادهای کربوره غیرآلیازی	*	*			*	*																				
	فولادهای کربوره آلیازی					*	*	*																			
	فولادهای پیسازی غیرآلیازی	*	*	*	*																						
	فولادهای پیسازی آلیازی					*	*	*																			
(۱) توضیح در صفحات ۱۲۵ و ۱۲۶																											
گروه جنس و وضعیت تحولی مربوطه DIN EN 10278(199912) طبق																											
دادهای سفارش																											
نوع طول		طول ها mm			تلارس حدی به mm			طولها																			
طولهای ساخت		۳۰۰۰...۹۰۰۰			۵۰۰±			مثلاً ۶۰۰۰																			
طولهای انبار		۳۰۰۰...۶۰۰۰			۰/+۲۰۰			مثلاً ۱۰۰۰																			
طولهای دقیق		۹۰۰۰ تا			طبق توافق، حداقل ±۵			طولها و تلارس های حدی																			

جدول ۴-۲۴

وزن طولی ^(۱) (مقادیر جدول برای فولاد با جرم مخصوص $t = 7,85 \text{ kg/dm}^3$)												
وزن طولی (وزن یک متر) m^1 قطر d قدرت												
سیم فولادی						منقول فولادی						
d mm	m^1 $\text{kg}/100\text{ m}$	d mm	m^1 $\text{kg}/100\text{ m}$	d mm	m^1 $\text{kg}/100\text{ m}$	d mm	m^1 kg/m	d mm	m^1 kg/m	d mm	m^1 kg/m	
۰,۱۰	۰,۵۶	۰,۵۵	۱,۸۷	۱,۱	۷,۶۶	۳	۰,۰۵۵	۱۸	۲,۰۰	۶۰	۲۲,۲	
۰,۱۶	۰,۱۵۸	۰,۶۰	۲,۲۲	۱,۳	۸,۸۸	۴	۰,۰۹۹	۲۰	۲,۴۷	۷۰	۳۰,۲	
۰,۲۰	۰,۲۴۲	۰,۶۵	۲,۶۵	۱,۳	۱۰,۴	۵	۰,۱۵۴	۲۵	۳,۸۵	۸۰	۳۹,۵	
۰,۲۵	۰,۳۸۵	۰,۷۰	۳,۰۲	۱,۴	۱۲,۱	۶	۰,۲۲۲	۳۰	۵,۵۵	۱۰۰	۶۱,۷	
۰,۳۰	۰,۵۵	۰,۷۵	۳,۴۷	۱,۵	۱۳,۹	۸	۰,۳۹۵	۳۵	۷,۵۵	۱۲۰	۸۸,۸	
۰,۳۵	۰,۷۵	۰,۸۰	۳,۸۵	۱,۶	۱۵,۸	۱۰	۰,۵۷	۴۰	۹,۸۵	۱۴۰	۱۱۱	
۰,۴۰	۰,۹۸۶	۰,۸۵	۴,۴۵	۱,۷	۱۷,۸	۱۲	۰,۸۸۸	۴۵	۱۲,۵	۱۵۰	۱۳۹	
۰,۴۵	۱,۲۵	۰,۹۰	۴,۹۹	۱,۸	۲۰,۰	۱۵	۱,۳۹	۵۰	۱۵,۴	۱۶۰	۱۸۸	
۰,۵۰	۱,۵۴	۱,۰	۶,۱۷	۲,۰	۲۴,۷	۱۶	۱,۵۸	۵۵	۱۸,۷	۲۰۰	۲۴۷	
منقول چهارگوش												
a mm	m^1 kg/m	a mm	m^1 kg/m	a mm	m^1 kg/m	SW mm	m^1 kg/m	SW mm	m^1 kg/m	SW mm	m^1 kg/m	
۶	۰,۲۸۳	۲۰	۳,۱۴	۴۰	۱۲,۶	۶	۰,۴۵	۲۰	۲,۷۲	۴۰	۱۰,۹	
۸	۰,۵۰۲	۲۲	۳,۵۰	۵۰	۱۹,۶	۸	۰,۴۵	۲۲	۳,۲۹	۵۰	۱۷,۰	
۱۰	۰,۷۸۵	۲۵	۴,۹۱	۶۰	۲۸,۳	۱۰	۰,۶۸۰	۲۵	۴,۲۵	۶۰	۲۴,۵	
۱۲	۱,۱۳	۲۸	۶,۰۵	۷۰	۳۸,۵	۱۲	۰,۷۹۹	۲۸	۵,۳۳	۷۰	۲۲,۵	
۱۴	۱,۵۴	۳۰	۷,۰۷	۸۰	۵۰,۳	۱۴	۱,۳۳	۳۰	۶,۱۲	۸۰	۲۴,۵	
۱۶	۲,۰۱	۳۲	۸,۰۴	۹۰	۶۳,۶	۱۶	۱,۷۴	۳۲	۶,۹۶	۹۰	۵۵,۱	
۱۸	۲,۵۴	۳۵	۹,۵۲	۱۰۰	۷۸,۵	۱۸	۲,۲۰	۳۵	۸,۳۳	۱۰۰	۶۸,۰	
وزن طولی سایر پروفیلها												
صفحه پروفیل												
فولاد EN ۱۰۰۵						۱۷	پروفیل توخالی EN ۱۰۲۱۰-۲					
شکل							پروفیل توخالی EN ۱۰۲۱۰-۲					
نیش، دوپلخ مساوی EN ۱۰۰۵۶-۱						۱۴۹	پروفیل توخالی EN ۱۰۲۱۹-۲					
نیش، دوپلخ مساوی EN ۱۰۰۵۶-۱						۱۴۸	منقول گرد الومینیمی DIN ۱۷۹۸					
نیش، دوپلخ مساوی DIN ۱۰۲۶-۱						۱۴۷	منقول چهارگوش مریع الومینیمی DIN ۱۷۹۶					
نیش، دوپلخ مساوی DIN ۱۰۲۵-۱						۱۴۷	منقول چهارگوش مریع الومینیمی DIN ۱۷۶۹					
شکل DIN ۱۰۲۵-۱						۱۵۰	منقول چهارگوش مستطیل الومینیمی DIN ۱۷۹۵					
لوله الومینیمی DIN ۱۷۹۵						۱۵۰	لوله الومینیمی DIN ۱۷۹۵					
DIN ۹۷۱۳						۱۵۱	بروفیل ناودانی الومینیمی DIN ۹۷۱۳					
وزن سطحی ^(۱) (مقادیر جدول برای فولاد با جرم مخصوص $t = 7,85 \text{ kg/dm}^3$)												
ورق												
وزن سطحی ^(۱)												
s mm	m^1 kg/m^2	s mm	m^1 kg/m^2	s mm	m^1 kg/m^2	s mm	m^1 kg/m^2	s mm	m^1 kg/m^2	s mm	m^1 kg/m^2	
۰,۷۵	۲,۷۵	۰,۷۰	۵,۵۰	۱,۲	۹,۴۲	۳۰	۲۲,۶	۴,۷۵	۳۷,۳	۱۰,۰	۷۸,۵	
۰,۹۰	۳,۱۴	۰,۸۰	۶,۲۸	۱,۵	۱۱,۸	۳۵	۲۷,۵	۵,۰	۳۹,۳	۱۲,۰	۹۴,۲	
۰,۵۰	۲,۹۳	۰,۹۰	۷,۰۷	۲,۰	۱۵,۷	۴۰	۳۱,۴	۶,۰	۴۷,۱	۱۴,۰	۱۱۰	
۰,۶۰	۴,۷۱	۱,۰	۷,۸۵	۲,۵	۱۹,۶	۴۵	۳۵,۲	۸,۰	۶۲,۸	۱۵,۰	۱۱۸	
مقادیر پک جدول را به نسبت جرم مخصوص مواد دیگر به جرم مخصوص فولاد ($7,85 \text{ kg/dm}^3$) می توان تعییر داد.												

جدول مقایسه استاندارهای متداول و محصولات شرکت‌های بزرگ فولادسازی دنیا

جدول ۴-۲۵

فولادهای تندیر		مولبدن دار		تنگستن دار		مارک شرکت‌های تولیدکننده معروف فولاد در دنیا					
گروه فولاد	شماره فولاد	نام آلمان DIN	نام آمریکا AISI	نام ایندیان JIS	نام افغانستان BS	درصد عناصر تشکیل دهنده فولاد	پلیمر اسپر روشنیک	بلندی روش ایجاد فولاد	تاریخ پلیمر	تاریخ کربن	تاریخ کربن
۲۶۵۱۳	S۱۸-۱-۲-۱۰	T۱۲	SKH۹A	BT۶	C۰.۷۸W۱۱Mo۰.۶ V۱.۲Co۱.۵Cr۱.۵	S۱۰۰	-	GIGANT۱۸	MHK	KOBALT۱	CO1000
۱.۳۴۳۵	S۱۸-۱-۲-۱۰	T۱۴	SKH۹T	BT۱۴	C۰.۸W۱۱Mo۰.۷ V۱.۲Co۱.۵Cr۱.۵	S۱۰۰	-	GIGANT۱۶	MHK	KOBALT۱۱	CO1000
۱.۳۴۳۵	S۱۸-۱-۲-۱۰	T۱	SKH۹T	BT۱	C۰.۷۸W۱۱Mo۰.۷ V۱.۲Co۱.۵Cr۱.۵	S۱۰۰	HSP-۱۱	GIGANT۱۰	MAXIMUM SPECIAL	RAPID SPECIAL	W1۱
۱.۳۴۳۵	S۱۸-۱-۲-۱۰	T۱۲	SKH۹	BT۱۲	C۱.۰W۱۷.۰ V۰.۲Co۰Cr۱.۵	S۱۰۰	-	GIGANT۱۰	MAXIMUM SPECIAL	RAPID SPECIAL	W1۱
۱.۳۴۳۵	S۱۸-۱-۲-۱۰	M۱۰	SKH۹Y	BT۱۰	C۱.۰W۱۷.۰ V۰.۲Co۰Cr۱.۵	S۱۰۰	HSP-۱۰	GIGANT۱۰	RADECO M۱۰	KOMORI۱۰	-
۱.۳۴۳۵	S۱۰-۱-۲-۱۰	M۱۲	SKH۹Y	BT۱۲	C۱.۰W۱۷.۰Mo۰.۷ V۰.۵Co۱.۰Cr۱.۵	S۱۰۰	HSP-۱۰	GIGANT۱۰	RADECO M۱۰	KOMORI۱۰	-
۱.۳۴۳۷	S۱۰-۱-۱-۱۰	M۱۷	-	-	C۱.۰W۱۷.۰Mo۰.۷ V۱.۱Cr۱.۵	S۱۰۰	HSP-۱۰	-	-	KOMORI	MO100H
۱.۳۴۳۷	S۱۰-۱-۱-۱۰	M۱۱	-	BM۱	C۰.۸W۱۷.۰Mo۰.۷ V۱.۱Cr۱.۵	S۱۰۱	HSP-۱۰	GIGANT۱۰	-	MO10	MO100
۴۴۷۱۳	S۱۰-۱-۱۰	M	SKH۹T	BM۱۰	C۱.۰W۱۷.۰Mo۰.۷ V۱.۱Cr۱.۵	S۱۰۰	-	GIGANT۱۰	-	MO10	MO100
۴۴۷۱۳	S۱۰-۱-۱۰	M۱۰	SKH۹	BM۱۰	C۰.۸W۱۷.۰Mo۰.۷ V۱.۱Cr۱.۵	S۱۰۰	HSP۱۰	GIGANT۱۰	MAXIMUM SPECIAL MOS	MAXIMUM SPECIAL MOS	MO100

فولادهای تندیر

جدول ۲-۲۷

گروه فولاد	شماره فولاد	نرم DIN	نرم AISI	نرم JIS	نرم ایکسیستن	درصد عناصر تشکیل دهنده	بخار	آسا	پلی	ت او	فرزنا
مارک شرکت های تولید کننده معروف فولاد در دنیا											
فولاد سخت کاری شونده ی عینی	X ۱۷۶۷	X ۱۷۶۷Cr Mo f	-	-	-	C _{۰,۴} AlNi _۴ Cr _۱ , VMo _{۰,۵}	K _{۶۰}	-	RABW	CNB-	-
فولاد سرد کار نگستن دار	۱,۱۷۷۱	۱,۱۷۷۱	۱,۱۷۷۱	SKC ۲۲	-	C _{۰,۴} CrNi _۲ Cr _{۱,۱} Mo _{۰,۵}	K _{۶۰}	-	-	-	-
فولادهای رنگ نسبت دار	۱,۱۷۸۲	۱,۱۷۸۲WW ۱	۱,۱۷۸۲	SKS ۱۱	-	C _{۱,۳} J _۱ W _{۰,۵} V _{۰,۵} Cr _{۰,۵}	-	-	-	-	-
فولادهای رنگ نسبت دار	۱,۱۷۹۰۳	۱,۱۷۹۰۳	۱,۱۷۹۰۳	-	-	C _{۱,۴} W _{۰,۵} V _{۰,۵}	-	-	-	-	-
فولادهای رنگ نسبت دار	۱,۱۸۰۱	۱,۱۸۰۱	۱,۱۸۰۱	SUS ۳۵	۱,۱۸۰۵S۳۷	C _{۰,۲} Cr _{۱۳}	-	-	RNC	AK ۱۵ S	REMA NIT
فولادهای رنگ نسبت دار	۱,۱۸۱۰۱	۱,۱۸۱۰۱	۱,۱۸۱۰۱	SUS ۲۷	۱,۱۸۱۰S۱۵	C<۰,۰۴Cr _{۱,۱} Ni _{۱,۰,۰}	-	-	ANOXIn	AKV γ-λ	REMA NIT
فولادهای نسبت دار	۱,۱۸۱۱	۱,۱۸۱۱	۱,۱۸۱۱	SUS ۳۲	۱,۱۸۱۱S۱۴	C<۰,۰۴Cr _{۱,۱} Ni _{۱,۰,۰}	-	-	γP	AKV γ-λ	REMA NIT
فولادهای نسبت دار	۱,۱۸۱۲	۱,۱۸۱۲	۱,۱۸۱۲	SUH ۳۷B	A ۱۱	C _{۰,۱} AlSi _۱ Cr _۱ Ni _۰	-	-	NH۲۲	AKC	TERM AX
فولادهای نسبت دار	۱,۱۸۱۳	۱,۱۸۱۳	۱,۱۸۱۳	X ۱۸ Cr Ni Si ۱۰	۱,۱۸۱۳	X ۱۸ Cr Ni Si ۱۰	-	A ۱۰	C _{۰,۱} AlCr _{۱,۰} Ni _{۱,۰}	-	-
فولادهای نسبت دار	۱,۱۸۱۴	۱,۱۸۱۴	۱,۱۸۱۴	SUH ۳۷B	-	C<۰,۱S _۱ Cr _۱ Ni _{۰,۰}	-	-	-	-	-

۴-۲۸ جدول

گروه فولاد	شماره فولاد	DIN	نرم آلمان	نرم امریکا AISI	نرم JIS	نرم انگلستان BS	درصد دهنده نشکننده فولاد	مارک شرکت های تولید کننده معروف فولاد در دنیا						
								تشکیل دهنده فولاد	بهره	آسپ	روشنیگ	پلدي	ت او	فورتانا
فولادهای با ابعاد پایه دار	۱,۲۴۳۶	X ۲۱۰ CrW ۱۲	D۶	SKD ۲	-	C۲۰۰ Cr ۱۲ W ۰,۹ V ۰,۲	K ۱۰۷	XW-۵	RCC EXTRA	۲۰۰۲ SPECIAL	BORA	CA ۱۲۲۰		
	۱,۲۶۰۱	X ۱۶Cr MoV ۱۲	D۷	SKD ۱۱	-BD ۲	C ۱,۷ Cr ۱۲ Mo ۰,۶ W ۰,۵۹ V ۰,۱	K ۱۰۵	XW-۴۱	RCC SPECIAL	۲۰۰۲ R-	BORA SPECIAL M	CA ۱۲۱۵		
	۱,۲۰۸۰	X ۲۱۰ Cr ۱۲	D۷	SKD ۱	BD ۷	C ۲۰۰ Cr ۱۲	K ۱۰۰	-	RCC	۲۰۰۲	BORA ۱۲	C ۱۲۲۰		
	۱,۲۳۶۳	X ۱۰۰ CrMo v۵ ۱	A۷	SK ۱۲	BA ۷	ClCr ۰ Mol V ۰,۱۵	K ۳۰۵	XW-۱۰	RKCM	RAZL	BORA AG	CA ۵۱۰		
	۱,۲۴۱۹	۱۰۰ WCr ۶	OY	SKS ۲۱	-	C ۱,۰ ۰,۵ Mo ۰,۹ Cr ۱,۱ W ۱,۵	K ۴۶۵	-	RUS ۴	SOLAR SPECIAL-	VERESTA	SW ۱۱		
	۱,۲۵۱۰	۱۰۰ MnCrW ۴	O1	SKS ۲۱	BO ۱	C ۰,۹۵ MnI Cr ۰,۵ W ۰,۵ V ۰,۱	K ۴۶۰	DF ۷	RUS ۴	STABILK	VERESTA V	SW ۵۵		
	۱,۲۸۴۲	۹۰ MnV A	O۷	-	BO ۷	C ۰,۹ Mn ۱,۱ Cr ۰,۴ V ۰,۲	K ۷۷۰	-	RUS	STEABIL SPECIAL	MSO	SWV ۲۰۰		
	۱,۲۱۲۷	۱۰۰ MnCr ۴	-	-	-BSI	C ۱,۰ Mn ۱ Cr ۰,۵	-	-	-	-	-	-		
فولادهای مقاوم در ضربه مقابل ضربه	۱,۲۵۵۰	۶۰ WCrV ۷	SI	-	-BSI	C ۰,۹۵ Si ۰,۳ W ۲,۵ Cr ۱,۷ V ۰,۲	K ۴۵۵	M-۴	RTWK	TENAX NB-	DURAXH	-		
	۱,۲۵۲	۶۰ WCrV ۷	SI	TENAXN	-	C ۰,۹۵ Si ۰,۳ W ۱,۹ V ۰,۲ Cr ۱	K ۴۵۰	-	RTW ۷H	TENAX N-	DURAXW ۷	-		
	۱,۲۲۴۹	۴۵SiCrV ۶	RF ۶	-	-	C ۰,۴۵ Si ۱,۵ Cr ۱,۴ V ۰,۱	-	-	-	REDI	-	-		
	۱,۲۲۴۳	۶۱ CrSiV ۵	-	-	-	C ۰,۶ Si ۰,۹ Cr ۱,۲ V ۰,۱	-	-	-	-	-	-		
	۱,۲۲۷۰	۸۰NiV ۴	-	-	-	C ۰,۸ Ni ۰,۷ V ۰,۰ ۷	-	-	-	-	-	-		

جدول ۴-۲۹- کاربرد انواع فولاد

جدول مورد استفاده پاره ای از فولادهای مهم مورد مصرف در صنعت					
گروه فولاد	شماره فولاد	موارد مصرف	استحکام N/mm ²	قابلیت ماشین کاری	
فولادهای مخصوص ابزار کربنی	فولادهای درجه اول	۱,۱۵۵۰	قالب های نرم، ابزارهای اندازه گیری، ابزار برشی	۵۵۰	خوب
		۱,۱۵۴۰	قالب کله زنی سرد، قالب فرم، قالب فورج سرد برای میخ، پیچ، پرج، قالب سکه زنی	۵۵۰)
		۱,۱۵۳۰	قالب فرج سرد، ابزار حکاکی، سکه زنی، تیغه های برش، سینه های برش	۵۵۰)
		۱,۱۶۶۰	ابزار خم کاری، حکاکی، منه ی خزینه، ابزار ساعت سازی، قلاویز	۶۰۰)
		۱,۱۶۵۰	حدیده، سینه های کشش، چکش، منه، قلاویز	۵۸۰)
		۱,۱۶۴۰	قالب خم، قالب برش، سینه های شب دار، ابزار پیچ تراشی و پرج، سوهان تخت، چکش مکانیکی، پرگار رسمی، درفش	۵۸۰)
		۱,۱۶۳۰	قالب برش بزرگ، سینه های آنکری، چکش های دستی، سوهان، قیچی	۵۸۰)
		۱,۱۶۲۰	قالب های آنکری، چکش های آنکری سنتگن و پرج، سینه نشان، تیغه های قیچی جهت برش، اجسام داغ، منه ی چوبی، ابزار مهندزی، پرگار رسمی، قیچی قالی، قیچی کفاسی	۵۸۰)
		۱,۱۷۶۰	ابزار پلیسیه گیری، تیغه های لوله، تیغه های جمن زنی، ابزار نجاری، چکش، قلام دستی، داس کشاورزی	۶۵۰)
		۱,۱۷۵۰	تیغه های ماشین جمن زنی، تیغه های برش علوفه، سندان، گفشد	۶۰۰)
	گروه MS	۱,۱۷۴۰	گفشد، سندان، ابزار نجاری، داس های کشاورزی، چکش، آجلار، محور، سینه های تو خالی جهت ساخت و اشر چرمی	۶۰۰)
		۱,۱۷۳۰	کارد و چنگال ارزان، قطعات ماشین، انواع چکش، آچار تخت، قالب، چنگک، برس دستی، گفشد	۵۵۰)

گروه فولاد	شماره فولاد	موارد مصرف	استحکام کششی N/mm ²	قابلیت ماشین کاری	
تیغه های تندبز	تیغه های تندبز	۱,۳۲۶۵	تیغه برای ماشین کاری فولادهای سخت و فولادهای ریخته گری با سرعت برش و پیشیزی زیاد، تیغه ی فرز	۹۵۰	متوجه
		۱,۳۲۵۵	تیغه برای ماشین کاری سطحی در سرعت های زیاد، تیغه ی تراش و صفحه تراش، تیغه ی فرز، حدیده، قلاویز، ماتریس	۸۰۰)
		۱,۳۲۵۵	منه، قلاویز، تیغه ی فرز، سوهان، برقو	۸۰۰)
		۱,۳۲۱۵	قلاویز، تیغه ی فرز، سوهان، برقو، ابزارهای برشی ماشین های انومات	۸۰۰	ضعیف
	مولبدین دار	۱,۳۲۰۷	تیغه ی تراش، قلاویز ماشینی، قلام های حکاکی، ابزارهای برشی، ماشین های انومات، رنده ی پیچ برقی	۸۰۰	متوجه
		۱,۳۲۴۷	تیغه ی تراش، تیغه ی فرز، برقو، قلاویز، قلاویز ماشین های انومات، قلام های حکاکی	۸۰۰)
		۱,۳۲۴۶	قلاویز، تیغه ی فرز، سوهان، منه، برقو، رنده ی تراش، ابزار پیچ برقی	۸۰۰)
		۱,۳۲۴۴	تیغه ی فرز، ابزار خانکشی، برقو، رنده ی ماشین های انومات	۸۰۰)
		۱,۳۲۴۳	ابزار خانکشی، منه، قلاویز، تیغه ی فرز، برقو، اره ی نواری، اره ی دستی، سوهان	۸۰۰)

۴-۳۰ جدول

گروه فولاد	شماره فولاد	موارد مصرف	استحکام کششی N/mm ²	قابلیت ماشین کاری
فولادهای گرمکار	۱,۲۷۰۵	قالب های اکستروژن تحت حرارت زیاد، قالب های اکستروژن برق	۸۰۰	متوسط
	۱,۲۵۸۱	قالب های ریخته گری تحت فشار فلزات سنگین، قالب اکستروژن گرم، چکش پرس های آهنگری	۷۰۰	متوسط
	۱,۲۵۶۷	قالب های فورجینگ (پرس کاری گرم) آهن و فولاد، قالب های تزریقی فلزات سنگین (قالب های تحت فشار)	۷۰۰	متوسط
	۱,۲۳۶۵	اکستروژن گرم، قالب های تحت فشار مس و آلیاژهای آن، قالب های فورجینگ کوچک، سنبه های پرس کاری گرم	۷۰۰	متوسط
	۱,۲۶۰۳	سننه های برش گرم، تیغه های برش گرمف ابزارهای گرم کار سنگین در درجه ی حرارت ماکریم ۷۰ درجه ی سانتی گراد	۷۰۰	خوب
	۱,۲۶۰۶	قالب های ریخته گری تحت فشار فلزات سبک، قالب هاب اکستروژن مواد غیر آهنی	۷۰۰)
	۱,۲۳۴۴	قالب های تزریقی فلزات سبک، اکستروژن آلومنیوم، برنج، روی، قالب کشش گرم، ماشین آهنگری فلزات سبک	۷۰۰)
	۱,۲۳۴۳	قالب های تزریقی فلزات سبک، ابزار گرمکار در درجه حرارت ماکریم ۵۰ درجه ی سانتی گراد	۶۵۰)
فولادهای مخصوص قطعات	۱,۲۷۱۴	قالب های آهنگری، تیغه های برش گرم، میله های ماردون اکستروژن	۷۵۰)
	۱,۲۷۱۳	قالب های فورجینگ، تیغه های برش گرم، قالب های ریخته گری گریز از مرکز فلزات غیر آهنی، تکیه گاه های پرس های سنگین	۷۰۰)
فولاد سماتنتاسیون	۱,۵۹۲۰	رخ دنده، کربوپلی و پنسیون، دنده دیفرانسیل، ماشین آلات سنگین، میله های هزار خار، میل لنگ، گزینیں	۱۲۰۰)
	۱,۶۵۸۰	میل لنگ، شفت، دسته پیستون، میل گاردن محورهای ماشین، وسایل یدکی اتومبیل و هوایپما	۹۰۰)
	۱,۷۲۲۵	میل لنگ، شفت، میله های ارتیاطی، محور چرخ دنده و پمپ ا نوع کربی، وسایل یدکی اتومبیل، مقاوم در مقابل خمش و پیچش	۷۵۰	خوب
فولادهای مخصوص قطعات ماشین				

جدول ۴-۳۱

قابلیت ماشین کاری	N/mm ²	استحکام کششی	موارد مصرف	شماره فولاد	گروه فولاد
خوب	۷۵۰		قالب پلاستیک قالب فورجینگ سود، تیغه‌ی برش برای ضخامت‌های کم، ابزار حکاکاری، ابزار حکاکی، ابزار سکه زنی	۱,۲۷۶۷	فولادهای سختکاری شونده‌ی عمیق
	۷۵۰		قالب‌های پلاستیک، قالب‌های سکه زنی، قالب کاره و چنگال، تیغه‌ی فلز غلطکی، تیغه‌ی برش برای ضخامت زیاد، ابزار کله زنی	۱,۲۷۲۱	
»	۹۰۰		تیغه‌های برش، منه‌های دندانپزشکی، ابزار نفتنگ سازی، تیغچه‌ی ماشین کاری، غلتک‌های ریخته‌گری	۱,۲۵۶۲	فولادهای سردکار تنگستن دار
	۸۵۰		ابزار کشش لوله، رنده‌ی فرم، برقو، سوزن خط کشی	۱,۲۲۰۳	
خوب	۶۶۰		محور تلمیسه‌های چاه عمیق، شیر و شافت، پیچ و مهره و پین که در معرض آب یا پخار باشد، پره توربین، پین جراحی	۱,۴۰۲۱	فولادهای زنگ نزن
»	۵۱۰		مورد استفاده در کارخانه‌های تهیه‌ی روغن، قند، آبمیوه، لوازم آرایش، چرم، پیچالسازی، نساجی، فیلم سازی، رنگ، لوازم آشپزخانه	۱,۴۳۰۱	
»	۵۱۰		مورد استفاده در صنایع فلیم سازیف فوتونگرافی و آزمایشگاهی (مقاوم در مقابل اسید و مواد غلیایی)	۱,۴۴۰۱	
متوفی	۵۶۰		وان پخت چینی، سبد و قالب کوره‌ی لعب، فونداسیون دیواره‌ی کوره‌های ذوب	۱,۴۸۴۱	فولادهای نسوز
	۵۱۰		رنگ کوره‌ی آبکاری، وان پخت چینی، سبد و قالب کوره‌ی لعب، جعبه‌ی مخصوص سماتانتسیون	۱,۴۸۲۸	
	۵۶۰		وان پخت چینی، فونداسیون دیواره‌ی کوره‌های ذوب، کوره‌های تابانیدن و برگشت، جعبه‌ی مخصوص سماتانتسیون	۱,۴۸۶۴	

جدول ۴-۳۲

فابلیت ماشین کاری	استحکام کششی N/mm ²	موارد مصرف	شماره فولاد	گروه فولاد
ضیغف	۷۰۰	ستینیف ماتریس، تیغچه های برش، ابزار چوب بری، قالب های سرامیک و چینی، قالب های میخ سازی و برقو، ابزار خاکشی، ابزار اندازه گیری	۱,۲۴۳۶	فولادهای با ابعاد پایه دار
	۷۰۰	قالب های سکه زنیف قالب های خمکاری، غلتک های پیچ برقی، برقو، سنبه های مدرج هاریف قالب های سرامیک، غلتک های نور، قالب های پلاستیک	۱,۲۶۰۱	
	۷۰۰	قالب های سنبه ی ماتریس، تیغه ی برش، قالب های کشش، قالب های کاشی، سرامیک و آجر، تیغچه های دوارف برقو، منه، فلاویز، فرقره ی آج، قالب های ابزار اندازه گیری	۱,۲۰۸۰	
	۷۰۰	قالب های سنبه کاری، سنبه ی ماتریس برای ورق های نازک	۱,۲۳۶۳	
	۷۰۰	قالب های باکالیت و ملامین، کشوپی قالب ها، قالب های کشش، قالب های زرگری، سنبه ی اعداد و حروف ابزار چوب برقی	۱,۲۴۱۹	
	۶۵۰	قالب های ملامین، باکالیت، پلاستیک، کشوپی قالب ها، سه نظام و کوتوله، سنبه ی اعداد و حروف، قالب سکه زنی، فرقره ی مخصوص پروپل، مقاوم مقابله سایش	۱,۲۵۱۰	
	۶۰۰	ابزارهای دقیق، فرمان های کنترل، قالب های پلاستیک، حدیده، فلاویز، مقاوم در مقابله سایش	۱,۲۸۴۲	
	۶۰۰	قالب های پیچ برس، فرمان های کنترل، قالب های پلاستیک، حدیده، فلاویز	۱,۲۱۲۷	
خلی خوب	۷۰۰	ستبه ی ماتریس، قالب های مهرزنی، قالب های میخ زنی، سوهان	۱,۲۵۵۰	فولادهای مقاوم در مقابل ضربه
	۶۵۰	ابزار برش پنوماتیکی، قلم، تیغچه های برش، برقو، سوهان تخت	۱,۲۵۴۲	
	۶۰۰	قالب های کششی، سنبه های سوراخ کاری، ابزار حکاکی، بر جسته کاری، قلم، جک دستی	۱,۲۲۴۹	
	۶۵۰	اکستروژن سرد، ابزار بر جسته کاری، تیغچه های برشی، سنبه نشان، سنبه ی حروف و اعداد، مقاوم در مقابل ضربه و سایش	۱,۲۲۴۳	
	۶۰۰	سبنه نشان، سنبه ی حروف و اعداد	۱,۲۲۷۰	

جدول ۴-۳۳

علام اختصاری و کاربرد چدن ها										
چدن با گرافیت ورقه ای (مطبق)										
نوع علامت اختصاری	شماره مواد	استحکام کششی، B_m به N/mm^2 و سختی HB برای ضخامت دیواره به mm								
		$5...10$ B_m	HB	$>10...20$ B_m	HB	$>20...40$ B_m	HB			
انواع چدن با استحکام کششی B_m به عنوان خواص مشخصه										
GG-۱۰	۰,۶۰۱۹	-	-	-	-	-	-	--	فریتی	قطعات با تنفس اعمالی پایین
GG-۱۵	۰,۶۰۱۵	۱۵۵	۲۴۵	۱۳۰	۲۲۵	۱۱۰	۲۰۵			قطعات با تنفس اعمالی بالا
GG-۲۰	۰,۶۰۲۰	۲۰۵	۲۷۰	۱۸۰	۲۵۰	۱۵۵	۲۳۵			بازوهای پوسته یاتاقان
GG-۲۵	۰,۶۰۲۵	۲۵۰	۲۸۵	۲۲۵	۲۶۵	۱۹۵	۲۵۰			اجزای مقاوم به حرارت و آب بند فشار
GG-۳۰	۰,۶۰۳۰	-	-	۲۷۰	۲۸۵	۲۴۰	۲۶۵		پرلیتی	قطعات با تنفس اعمالی بالا پوسته یاتاقان، پوسته نوروبن
GG-۳۵	۰,۶۰۳۵	-	-	۳۱۵	۲۸۵	۲۸۰	۲۷۵			

۴-۲۴ جدول

جدن ها									
نوع علامت اختصاری	شماره مواد	استحکام کششی B_{UTS} به N/mm^2 و سختی HB برای ضخامت دیواره به mm			زمانه	خواص، کاربرد			
		۵...۱۰ $\frac{B_{UTS}}{HB}$	>۱۰...۲۰ $\frac{B_{UTS}}{HB}$	>۲۰...۴۰ $\frac{B_{UTS}}{HB}$					
جدن آستینتی با گرفت کروی									
GGG-NiMn ۱۳V	۰,۷۶۵۲	۳۹۰	۲۱۰	۱۵	مخاطلیسی ناشونده، محفظه های کلیدهای فشار قوی، فلاچ های عالی کشند، ترمیمال				
GGG-NiCr ۲۰۲	۰,۷۶۶۰	۳۷۰	۲۱۰	۷	خواص، خودگی، مقاومت به گرمای و لغزشی خوب، بمب ها، شیرها پوش های گردان				
GGG-Ni ۲۲	۰,۷۶۷۰	۳۷۰	۱۷۰	۲۰	انبساط گرمایی بالا، تا -۱۰۰ درجه سانتی گراد چقرمه سرد و مخاطلیسی ناشونده بوسنه ها، شیرها				
GGG-NiMn ۲۳۴	۰,۷۶۷۳	۴۴۰	۲۱۰	۲۵	درصد طول تغییر نسبی بالا، تا ۱۹۶ درجه سانتی گراد چقرمه سرد، قطعات ریختگی بسته سرمایی				
GGG-Ni ۳۵	۰,۷۶۸۵	۳۷۰	۲۱۰	۲۰	مقاوم به شوک حرارتی، درصد انبساط حرارتی پائین، لوله خروجی گاز، بوسنه سوپر شارز				
جدن چکش خوار (مالبیل)									
جدن چکش خوار مغز سفید (GTW)									
نوع علامت اختصاری	شماره مواد	قطع قطعه آزمایش mm	استحکام کششی B_{UTS} N/mm^2	تنشی سلسی B_{UTS} N/mm^2	درصد تغییر مول نسبی	سختی HB	خواص، کاربرد		
GTW- ۳۵-۰۴	۰,۸۰۳۵	۹ ۱۲ ۵	۳۴۰ ۳۵۰ ۳۶۰	- -	۵ ۴ ۳	۲۳۰	همه انواع این جدن ها به خوبی مانشین کاری می شود. قطعات با ضخامت کمتر مانند آجراء، اتصالات لوله، باروهای اجزای زنجیر، کاسه ترمز، شاخک جعبه دند		
GTW- ۴۰-۰۵	۰,۸۰۴۰	۹ ۱۲ ۱۵	۳۶۰ ۴۰۰ ۴۲۰	۲۰۰ ۲۲۰ ۲۳۰	۸ ۵ ۴	۲۲۰			
GTW- ۴۵-۰۷	۰,۸۰۴۵	۹ ۱۲ ۱۵	۴۰۰ ۴۲۰ ۴۸۰	۲۳۰ ۲۶۰ ۲۸۰	۱۰ ۷ ۴	۲۲۰	برای اجرای طراحی جوشکاری		
GTW-S ۳۸-۱۲	۰,۸۰۳۸	۹ ۱۲ ۱۵	۲۲۰ ۲۸۰ ۴۰۰	۱۷۰ ۲۰۰ ۲۱۰	۱۵ ۱۲ ۸	۲۰۰			
جدن چکش خوار مغز سیاه (GTS)									
GTS- ۳۵-۱۰	۰,۸۱۳۵	۱۲ order ۱۵	۳۵۰	۲۰۰	۱۰	Max. ۱۵۰ ۱۵۰...۲۰۰	همه انواع این جدن ها به خوبی مانشین کاری می شود. برای قطعات با ضخامت زیاد مانند بوسنه ها، شاخک گاردان، بیستون کنترلی شیرهای راه دهدنه		
GTS- ۴۵-۰۵	۰,۸۱۴۵	۱۲ order ۱۵	۴۵۰	۲۷۰	۶	۱۸۰...۲۲۰			
GTS- ۵۵-۰۴	۰,۸۱۵۵	۱۱ order ۱۵	۵۵۰	۲۴۰	۴	۲۱۰...۲۶۰			
GTS- ۵۵-۰۲	۰,۸۱۶۵	۱۲ order ۱۵	۶۵۰	۴۳۰	۲	۲۴۰...۲۹۰			
GTS- ۷۰-۰۳	۰,۸۱۷۰	۱۲ order ۱۵	۷۰۰	۵۳۰	۲				
(۱) عدد پیوست $۰,۴۰۵۰$ و غیره درصد تغییر طول نسبی شکست را به درصد بیان می کند.									

منظور از جدن آستینتی با گرافیک گروی همان جدن سخت است.

جدول ۴-۳۵

استاندارد فلزات غیرآهنی

علام اختصاری، ویژگی ها و کاربرد آلیاژهای ریختگی مس							
علام اختصاری	شماره مواد	استحکام کششی F_{σ} N/mm^2	نش تسلیم $F_{0.05}$ N/mm^2	درصد تغییر طول نسبی شکست %As	سختی HB ۵/۲۵۰	خواص، کاربرد	
G-CuZn ۱۵	۲,۰۲۴۱,۰۱	۱۷۰	۷۰	۲۵	۴۵	لحیم کاری نرم و سخت خیلی خوب، مقاوم به اب دریا؛ قلابج	
G-CuZn ۳۷Pb	۲,۰۲۹۰,۰۱	۱۸۰	۷۰	۱۲	۴۵	براده برداری خوب، مقاوم به آب معموری تا ۹۰°C؛ اتصالات	
G-CuZn ۲۵A ۱۵	۲,۰۰۵۹۳,۰۱	۷۵۰	۴۵۰	۸	۱۸۰	استحکام و سختی خیلی بالا، براده برداری خوب؛ یاتاقان لغزشی	
G-CuSn ۱۲	۲,۱۰۵۲,۰۱	۲۶۰	۱۴۰	۱۲	۸۰	استحکام سایشی بالا؛ مهره محور، چرخ حلوون	
G-CuSn ۱۷Pb	۲,۱۰۶۱,۰۱	۲۶۰	۱۴۰	۱۰	۸۰	مقاوم به سایش، خواص دوران اضطراری؛ یاتاقان لغزشی	
G-CuSn ۱۰Zn	۲,۱۰۸۶,۰۱	۲۶۰	۱۳۰	۱۵	۷۵	پوسته، یاتاقان لغزشی، چرخ حلوون تحت نتش پایین	
G-CuAl ۱۰Fe	۲,۹۴۰,۰۱	۵۰۰	۱۸۰	۱۵	۱۱۵	قطعات تحت نتش مکانیکی؛ اهرم، پوسته، چرخنده مخروطی	
G-CuAl ۹Ni	۲,۰۰۹۷۰,۰۱	۵۰۰	۲۰۰	۲۰	۱۱۰	قطعات تحت شرایط خوردگی؛ اتصالات، پروانه	
G-CuAl ۱۰Ni	۲,۰۰۹۷۵,۰۱	۶۰۰	۲۷۰	۱۲	۱۴۰	قطعات تحت نتش مکانیکی و خوردگی؛ بمب ها	

۴-۳۶ جدول

۱۰۰-۸- عالم اختصاری، ویژگی ها و کاربرد الیازهای خمیری مس								
علامت اختصاری	شماره مواد	ضریب استحکام	قطر مفتوح mm	استحکام کششی R_{m} N/mm^2	تشنج سلسیم B_{m} N/mm^2	درصد تغییر طول نسبی شکست %As	خواص، کاربرد	
الیازهای مس - روی								
CuZn۷V	۲.۰۳۲۱	F۲۹ F۳۷	Min. ۱۰-۴۰	Min. ۲۹۰ Min. ۲۷۰	Max. ۲۵۰ Min. ۲۵۰	۴۶ ۲۷	تغییر شکل سرد خلیلی خوب، جوشکاری و لحیمکاری خوب؛ قطعات کشش عمیق	
CuZn۴۰	۲.۰۳۶۰	F۳۴ F۴۱	Min. ۱۰-۴۰	Min. ۳۴۰ Min. ۴۱۰	Max. ۲۵۰ Min. ۲۵۰	۳۵ ۲۰	تغییر شکل سرد و گرم خوب، براده برداری خوب؛ قطعات برشکاری گرم	
CuZn۳۸Pb۱۵	۲.۰۳۷۱	F۳۴ F۴۱ F۴۷	Min. ۱۰ Max. ۴۰ Max. ۱۲	Min. ۳۴۰ Min. ۴۱۰ Min. ۴۷۰	Max. ۲۵۰ Min. ۲۵۰ Min. ۳۵۰	۳۵ ۱۸ ۱۲	براده برداری خلیلی خوب، تغییر شکل گرم خوب، قابل تغییر شکل سرد؛ قطعات مکانیکی ظرفی، قطعات اتصال تأسیسات	
CuZn۳۹Pb۳	۲.۰۳۷۱	F۳۶	Min. ۱۰	Min. ۳۶۰	Max. ۲۵۰	۳۲	تغییر شکل گرم خوب، براده برداری خلیلی خوب؛ قطعات برشکاری گرم، قطعات تراشکاری	
CuZn۴۰Pb۲	۲.۰۴۰۲	F۴۳ F۵۰	Max. ۴۰ Max. ۱۴	Min. ۴۳۰ Min. ۴۰۰	Min. ۲۵۰ Min. ۳۹۰	۱۵ ۱۱		
CuZn۴۰Al۱۲	۲.۰۵۵۰	F۵۴ F۵۹ F۶۴	Up to ۱۰ Up to ۱۲ Up to ۴	Min. ۵۴۰ Min. ۵۹۰ Min. ۶۴۰	Min. ۲۴۰ Min. ۲۷۰ Min. ۳۱۰	۱۸ ۱۴ ۱۰	استحکام بالا، مقاوم به سایش، مقاوم به خوردگی؛ یاتاقان لغزشی، چرخ حلزون	
الیازهای مس - قلع								
CuSn۶	۲.۱۰۲۰	F۳۴ F۴۷ F۶۴	Up to ۱۰ Up to ۱۲ Up to ۴	۳۴۰...۴۰۰ ۴۰۰...۵۵۰ Min. ۶۴۰	Max. ۲۵۰ Min. ۲۴۰ Min. ۵۹۰	۵۵ ۲۲ ۵	پایداری شیمیایی بالا، استحکام خوب؛ فلزها، شلنگ فلزی، لوله	
CuSn۸	۲.۱۰۳۰	F۳۹ F۵۲ F۶۹	Min. ۱۰ Up to ۱۲ Up to ۴	۳۹۰...۵۴۰ ۵۲۰...۵۹۰ Min. ۶۹۰	Min. ۲۹۰ Min. ۴۲۰ Min. ۶۴۰	۶۰ ۲۳ -	پایداری شیمیایی بالا، استحکام بالا، خواص لغزشی خوب، یاتاقان لغزشی، چرخ حلزون	
طبق DIN ۱۷۰۰								

جدول ۴-۳۷

علامت اختصاری و کاربرد الیازهای خمیری مس، نیکل، روی								
علامت اختصاری	شماره مواد	مریب استحکام	قطر مفتول mm تا	استحکام کششی R_m M/mm^2	تنش تسليم R_s N/mm^2	درصد تغییر طول نسبی شکست %AS	خواص، کاربرد	
DIN ۱۷۶۶۳ (۱۲,۸۳)								
CuNi ۱۲Zn۲۴	۲۰۰۷۳۰	F34 F44 F64	۱۰ ۴۰ ۴	۳۴۰...۴۴۰ ۴۴۰...۵۴۰ ≥ ۶۴۰	۲۹۰ ۲۹۰ ۵۴۰	۴۰ ۱۸ -	تغییر شکل سرد خوب؛ قطعات کشش عمیق، فنرها، بافت مواد مصنوعی، معماری	
CuNi ۱۸Zn۲۰	۲۰۰۷۴۰	F39 F47 F64	۱۰ ۴۰ ۴	۳۹۰...۴۷۰ ۴۷۰...۵۴۰ ≥ ۶۴۰	۲۹۰ ۲۴۰ ۵۷۰	۴۰ ۲۲ -	تغییر شکل سرد خوب، خواص دوران اضطراری؛ قطعات کشش عمیق، فنرها	

جدول ۴-۳۸

جدول ۴-۵- علائم اختصاری، ویژگی ها و کاربرد آلیازهای خمیری مس-آلومینیوم

علامت اختصاری	شماره مواد	ضریب استحکام	قطر مفتول نا mm	استحکام کشش R_u N/mm^2	نش تسلیم $R_{0.05}$ N/mm^2	درصد تغییر طول نسی شکست %As	خواص، کاربرد
آلیازهای خمیری مس-آلومینیوم							
CuAl ۸	۲.۰۹۲۰	F۳۷ F۴۹	۱۲۰ ۵۰	۳۷۰ ۴۹۰	۱۲۰ ۲۷۰	۳۵ ۱۵	مقاوم نسبت به اسید سولفوریک و اسید استیک، شیرآلات، تأسیسات چربی زدایی
CuAl ۸Fe۴	۲.۰۹۳۲	F۴۷ F۵۹	۸۰ ۵۰	۴۷۰ ۵۹۰	۲۰۰ ۲۷۰	۲۵ ۱۰	مقاوم به خوردگی، مقاوم در مقابل سایش، استحکام گرمایی بالا، استحکام حستگی بالا، مقاوم نسبت به خوردگی، پین ها، پیچ ها، محورها، جرخ حلزون، چرخدنده، باتاقان، لقمه های کشویی، محل نشیمن شیر
CuAl ۱۰Fe۴Mn۲	۲.۰۹۳۶	F۵۹ F۶۹	۸۰ ۵۰	۵۹۰ ۶۹۰	۲۵۰ ۳۴۰	۱۲ ۱۷	
CuAl ۹Mn۲	۲.۰۹۶۰	F۴۹ F۵۹	۸۰ ۵۰	۴۹۰ ۵۹۰	۲۰۰ ۲۵۰	۲۵ ۱۵	
CuAl ۱۰Ni۶Fe۵	۲.۰۹۶۶	F۶۴ F۷۴	۸۰ ۵۰	۶۴۰ ۷۴۰	۲۷۰ ۳۹۰	۱۵ ۱۰	استحکام بالا، مقاوم در مقابل سایش، شیرآلات، قطعات سایشی

جدول ۴-۳۹

جدول رنگ و فرم جرقه‌ها در سنگ زدن قطعات نمونه

شکل جرقه	انواع فولاد
	فولاد قابل آبکاری سطحی؛ X15 شعاع‌های مستقیم با دسته‌های جرقه کربن - تأثیر کربن
	فولاد قابل بهسازی؛ X45 دسته جرقه‌های خاری شکل کربن - تأثیر کربن
	فولاد قابل ابزارسازی؛ X100 دسته جرقه‌های منشعب شده زیاد کربن - تأثیر کربن
	فولاد ابزارسازی آلیاژی جرقه‌های متراکم کربن - تأثیر کربن و سیلیسیم
	فولاد فنر اشعه نازک به شکل سر نیزه - تأثیر کربن و مولبیدن
	فولاد ابزارسازی آلیاژی اشعه نازک با انتهای اسپری شکل - تأثیر تنگستن
	فولاد گرم کار با دسته جرقه‌های کم کربن در انتهای - تأثیر تنگستن و سیلیسیم
	فولاد سرد کار دسته گندم کوتاه، در حالت سخت شده - با دسته جرقه‌های کربن زیاد - تأثیر تنگستن و کربن
	فولاد تندبر اشعه‌های کربن منقطع با جرقه‌های کروی شکل - کم کربن - تأثیر وانادیم و کرم

۴-۴۰ جدول

۸-۶- علائم اختصاری، ویژگی ها و کاربرد آلیاژهای روی							
علامت اختصاری	شماره مواد	ضریب استحکام	قطر مفتول mm تا	استحکام کششی R_u N/mm ²	نتن سلسیم R_t N/mm ²	درصد تغییر طول نسبی	خواص، کاربرد
مقایسه با DIN ۱۷۴۳ T ۲ (۰۴,۷۵)							
GD-ZnAl ۴Cu ۱	۲,۲۱۴۱ ۲,۲۱۴۰	۸۵...۱۰۵ ۶۰...۸۰	۲۸۰...۳۵۰ ۲۵۰...۳۰۰	۲۲۰...۲۵۰ ۲۰۰...۲۳۰	۵...۲ ۶...۳	آلیاژهای خوب برای ریخته گری تحت فشار	
GD-ZnAl ۴Cu ۳ GK-ZnAl ۴Cu ۳	۲,۲۱۴۳ ۲,۲۱۴۳	۹۰...۱۰۰ ۱۰۰...۱۱۰	۲۲۰...۲۶۰ ۲۴۰...۲۸۰	۱۷۰...۲۰۰ ۲۰۰...۲۳۰	۲...۰,۵ ۳...۱	ریخته گری قالب ماسه ای و فلزی، قالب تزریق برای مواد مصنوعی	
G-ZnAl ۶Cu ۱ GK-ZnAl ۶Cu ۱	۲,۲۱۶۱ ۲,۲۱۶۱	۸۰...۹۰ ۸۰...۹۰	۱۸۰...۲۳۰ ۲۲۰...۲۶۰	۱۵۰...۱۸۰ ۱۷۰...۲۰۰	۳...۱ ۳...۱,۵	قطعات ریختگی پیچیده در ماسه در قالب فلزی	

جدول ۴-۴۱

علامت اختصاری، ویژگی ها و کاربرد آلیاژهای ریختگی آلومینیوم

علامت اختصاری	شماره مواد	استحکام کششی σ_u N/mm^2	تنش تسلیم $\sigma_{0.2}$ N/mm^2	درصد تغییر طول نسی شکست %As	سختی HB ۵/۲۵۰	خواص، کاربرد
DIN ۱۷۲۵ T ۲۰۰۲۰۸۶ مقایسه با						
G-AlSi 12	۳,۲۵۸۱,۰۱	۱۵۰...۲۰۰	۷۰...۱۰۰	۱۰...۱۵	۴۵...۶۰	مقاوم به آب و هوا، براده برداری خلی خوب، جوشکاری شدنی، قطعات نازک
G-AlSi 10Mg G-AlSi 10Mgwa GK-AlSi 10Mg	۳,۲۳۸۱,۰۱ ۳,۲۲۸۱,۶۱ ۳,۲۲۸۱,۰۲	۱۶۰...۲۱۰ ۲۲۰...۳۲۰ ۱۸۰...۲۴۰	۸۰...۱۱۰ ۱۰۰...۲۶۰ ۹۰...۱۲۰	۶...۲ ۴...۱ ۶...۲	۵۰...۶۰ ۸۰...۱۱۰ ۶۰...۸۰	براده برداری و جوشکاری خلی خوب، استحکام بالا، پوسته های موتور
G-AlMg ۳ G-AlMg ۳Si G-AlMg ۳Siwa	۳,۳۵۴۱,۰۱ ۳,۳۲۴۱,۰۱ ۳,۳۲۴۱,۶۲	۱۴۰...۱۹۰ ۱۴۰...۱۹۰ ۱۰۰...۲۸۰	۷۰...۱۰۰ ۸۰...۱۰۰ ۱۲۰...۱۶۰	۸...۳ ۸...۳ ۸...۲	۵۰...۶۰ ۵۰...۶۰ ۶۵...۹۰	براده برداری و پرداخت خوب، مقاوم به آب و هوا، جوشکاری مشروط، صنایع ساختمانی
G-AlMg ۳Si G-AlSi ۳Mg GK-AlSi ۳Mg	۳,۳۲۶۱,۰۱ ۳,۲۳۴۱,۰۱ ۳,۲۳۴۱,۰۲	۱۶۰...۲۰۰ ۱۴۰...۱۸۰ ۱۶۰...۲۰۰	۱۱۰...۱۳۰ ۱۰۰...۱۳۰ ۱۲۰...۱۶۰	۴...۲ ۳...۱ ۴...۱,۵	۶۰...۷۵ ۵۵...۷۰ ۶۰...۷۵	براده برداری و جوشکاری خلی خوب، مقاوم به آب و هوا، پرداخت شدنی قطعات ریخته گری پیچیده

۴-۴۲ جدول

علائم اختصاری، ویژگی ها و کاربرد آلیازهای خمیری منیزیم							
علامت اختصاری	شماره مواد	ضریب استحکام	قطر مفتول mm	استحکام کششی B_m N/mm ²	تنش تسلیم B_0 N/mm ²	درصد تغییر طول نسبی شکست %As	خواص، کاربرد
آلیازی خمیری منیزیم							
MgMn2	۳.۵۲۰۰	F20	۸۰	۲۰۰	۱۴۵	۱۵	مقاوم به خوردگی، تغییر شکل سرد خوب، قابلیت جوشکاری خوب
MgAl3Zn	۳.۵۲۱۲	F24	۸۰	۲۴۰	۱۵۵	۱۰	
MgAl6Zn	۳.۵۶۱۲	F27	۸۰	۲۷۰	۱۹۵	۱۰	استحکام بالا، کاهندهٔ قابلیت جوشکاری، اتصالات، قطعات پرس کاری
MgAl8Zn	۳.۵۸۱۲	F29 F21	۸۰ ۸۰	۲۹۰ ۳۱۰	۲۰۵ ۲۱۵	۱۰ ۶	

۴-۴۳ جدول

علائم اختصاری، ویژگی ها و کاربرد آلیازهای ریختگی منیزیم							
علامت اختصاری	شماره مواد	استحکام کششی B_m N/mm ²	تنش تسلیم B_0 N/mm ²	درصد تغییر طول نسبی شکست %As	سختی HB ۵/۲۵۰	خواص، کاربرد	
آلیازهای ریختگی منیزیم							
G-MgAl8Zn1	۳.۵۸۱۲.۰۱	۱۶۰...۲۲۰	۹۰...۱۱۰	۶...۲	۵۰...۶۵	تغییر طول خیلی بالا، خواص لغزشی خوب، جوشکاری شونده، قطعات ریختگی تحت ضربه	
GD-MgAl8Zn1	۳.۵۸۱۲.۰۵	۲۰۰...۲۴۰	۱۴۰...۱۶۰	۳...۱	۶۰...۸۵		
G-MgAl9Zn1	۳.۵۹۱۲۰۱	۱۶۰...۲۲۰	۹۰...۱۲۰	۵۰.۲	۵۰...۶۵	استحکام خیلی بالا، خواص لغزشی خیلی خوب، جوشکاری شونده، اکثر آلیازهای ریختگی تحت فشار	
GD-MgAl9Zn1	۳.۵۹۱۲۰۵	۲۰۰...۲۵۰	۱۵۰...۱۷۰	۳...۰.۵	۶۵...۸۵		
G-MgAl6	۳.۵۶۶۲.۰۱	۱۸۰...۲۴۰	۸۰...۱۱۰	۱۲...۸	۵۰...۶۵	تغییر طول و حجمگی ضربه بالا، تغییر شکل سرد پایین، رینگ لاستیک	
GD-MgAl6	۳.۵۶۶۲.۰۵	۱۹۰...۲۳۰	۱۲۰...۱۵۰	۸...۴	۵۵...۷۰		
GD-MgAl6Zn1	۳.۵۶۱۲.۰۵	۲۰۰...۲۴۰	۱۳۰...۱۶۰	۶...۳	۵۵...۷۰		

۴-۴۴ جدول

علامت اختصاری، ویژگی ها و کاربرد آلیاژهای تیتانیم							
علامت اختصاری	شماره مواد	ضریب استحکام	قطر مفتوح mm	استحکام کششی	تشنج	درصد تغییر نسبی شکست %AS	خواص، کاربرد
مقایسه با DIN ۱۷۸۵۱ (۱۲۷۰)							
TiAl ۶V۴	۳.۷۱۶۵	F91	۸۰	۹۱۰	۸۴۰ ۷۷۰	۱۰ ۸	مقاوم به خوردگی، قابلیت جوشکاری خوب، صنایع هواپی
TiAl ۶Sn۲	۳.۷۱۱۵	F81	۸۰	۸۱۰			